Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: SEAD 6524	Placa: NBX-3624	Nº 01
Marca:VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA	
Chassi: 8AWZZZ377WA106527	Motor: AF256973	Ano:1998	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque			X			
bomba gasolina				X		
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras			X			
embreagem			X			
suspensão				X		
direção						
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento						
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida			X			
fiação				X		
lanternas		X			X	
faróis					X	
buzina	-	-	-	-	-	-
limpador				X		
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X-L	
Bancos traseiros		X				
Teto	-	-	-	-	-	-
Laterais			X			
Tapetes			X			
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
retrovisor esquerdo					X	
retrovidor direito					X	
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquer		X			X	
Porta Traseira Esquer	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi			X			
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Pára-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					
Teto		X				
Carroceria geral			X			
Pintura				X		
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas					X	

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: PM 0071074	Placa: NBG-3575	Nº 02
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL MI	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ377VP650742	Motor: parcial - Não Localizado	Ano: 1997	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras			X			
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica				X		
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança				X		
pára-sol		X				

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais			X			
Tapetes			X		X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo						X
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda			X			
Porta Traseira Esquerda			X			
Porta Dianteira Direta			X			
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô			X			X
Teto			X			X
Carroceria geral						X
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SEAD 6515	Placa: NBX-3613	Nº 03
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ77WP5392	Motor: Parcial –Nº Não Localizado	Ano:1998	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão				X		
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida				X		
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo				X		
marca temperatura				X		
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa	X					
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro		X				
Capô					X	
Teto			X			
Carroceria geral	X		X			X
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: -	Placa: -	Nº 04
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: MARROM	
Chassi: 9BWZZZ30ZHT120061	Motor: Parcial – Nº Não Localizado	Ano: 1987	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento	-	-	-	-	-	-
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X			X		X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X			X		X
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X			X		X
Pára-lama Diante Esque	X			X		X
Pára-Lama Trasei Direi	X			X		X
Pára-lama Traseiro Esque	X			X		X
Pára-choque dianteiro	X			X		X
Pára-choque traseiro	X			X		X
Capô	X			X		X
Teto	X			X		X
Carroceria geral	X			X		X
Pintura	X			X		X
Assoalho	X			X		X
Porta-malas	X			X		X
Tampa do Porta-malas	X			X		X

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: -	Placa: -	Nº 05
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: Gol	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ30ZP120074	Motor: Sem motor	Ano: 1993	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTASX						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X			X		X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X			X		
Pára-lama Diante Esque	X			X		
Pára-Lama Trasei Direi	X			X		X
Pára-lama Traseiro Esque	X			X		X
Pára-choque dianteiro	X			X		X
Pára-choque traseiro	X			X		X
Capô	X			X		X
Teto	X			X		X
Carroceria geral	X			X		X
Pintura	X			X		X
Assoalho	X			X		X
Porta-malas	X			X		X
Tampa do Porta-malas	X			X		X

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: -	Placa: BM-3403	Nº 06

Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: Gol	Cor: BRANCA

Chassi: 9BWZZZ30ZSP086835	Motor: Sem motor	Ano: 93

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina	-	-	-	-	-	-
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção	-	-	-	-	-	-
caixa de direção	-	-	-	-	-	-
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento	-	-	-	-	-	-
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo				X		
marca temperatura				X		
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros				X		
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno	-	-	-	-	-	-
Vidro posterior	-	-	-	-	-	-
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda						X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta				X		X
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					X
Pára-lama Diante Esque	X			X		X
Pára-Lama Trasei Direi	X			X		X
Pára-lama Traseiro Esque	X			X		X
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X			X		
Capô				X		X
Teto				X		X
Carroceria geral				X		X
Pintura				X		X
Assoalho				X		X
Porta-malas				X		X
Tampa do Porta-malas				X		X

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: 3792 SEAD	Placa: BM-3406	Nº 07
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ30ZSP086791	Motor: Sem motor	Ano: 1993	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X		X		
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X		X		
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X			X		
Pára-lama Diante Esque	X			X		
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Pára-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô					X	
Teto				X		X
Carroceria geral				X		X
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas					X	

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: -	Placa: NBX 3566	Nº 08
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ30ZHT112777	Motor: Sem motor	Ano: 1987	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo				X		
marca temperatura				X		
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta				X	X	
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X			X		X
Pára-lama Diante Esque	X			X		X
Pára-Lama Trasei Direi	X			X		X
Pára-lama Traseiro Esque	X			X		X
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X			X		
Capô	X			X		X
Teto				X		X
Carroceria geral				X		X
Pintura				X		X
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		X

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: PM 006194	Placa: NBX 9522	Nº 09
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWCC05X91T221242	Motor: Sem motor	Ano: 1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina	-	-	-	-	-	-
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
PRODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros			X			
Teto				X		
Laterais			X			
Tapetes					X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	X			X		
Porta Dianteira Direta	X			X		
Porta Traseira Direita	X			X		
Pára-Lama Diant Direi	X			X		
Pára-lama Diante Esque	X			X		
Pára-Lama Trasei Direi				X		
Pára-lama Traseiro Esque				X		
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô	X			X		X
Teto	X			X		X
Carroceria geral	X			X		X
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: R$ 200,00	Tombamento: -	Placa: -	Nº 10
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: SAVEIRO	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BNZZZ30ZLP239923	Motor: PARCIAL Nº 262008	Ano: 1993	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina				X		
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem				X		
suspensão				X		
direção				X		
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo				X		
marca temperatura				X		
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros	-	-	-	-	-	-
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô				X		X
Teto				X		X
Carroceria geral				X		X
Pintura				X		X
Assoalho				X		X
Porta-malas				X		X
Tampa do Porta-malas				X		X

Valor médio de mercado: R$ 200,00	Tombamento: SEAD 4324	Placa: NBX-4223	Nº 11
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL CL	Cor: CINZA	
Chassi: 9BWZZZ30ZLT063094	Motor: ODO97215	Ano: 1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação				X		
Tanque				X		
bomba gasolina				X		
carburador				X		
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras				X		
embreagem				X		
suspensão				X		
direção				X		
elétrica				X		
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida				X		
fiação				X		
lanternas				X		
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo				X		
marca temperatura				X		
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros					X	
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda				X		X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X			X		X
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X			X		X
Pára-lama Diante Esque	X					X
Pára-Lama Trasei Direi	X					X
Pára-lama Traseiro Esque				X		
Pára-choque dianteiro	X					X
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X			X		X
Teto	X			X		X
Carroceria geral	X					X
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: R$ 200,00	Tombamento: SEAD 4039	Placa: -	Nº 12
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: CINZA	
Chassi: 9BWZZZ30ZKT088476	Motor: Parcial – Nº Não Localizado	Ano: 1989	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque			x			
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem				X		
suspensão				X		
direção				X		
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes			X			
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		x				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	X					
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	x		x			
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro	x					
Pára-choque traseiro					X	
Capô	x					
Teto		x				
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: -	Placa: BM-0571	Nº 13
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: SAVEIRO	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ30ZKP223933	Motor: Sem motor	Ano: 1993	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita				X		
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Pára-lama Traseiro Esque	X			X		
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto	X					X
Carroceria geral				X		X
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: - DETRAN 05059	Placa: BM-2820	Nº 14
Marca: VOLSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ377VT237097	Motor: Parcial	Ano: 1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X		X	
Tanque				X		
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros			X			
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes					X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito	-	-	-	-	-	-
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi			X			
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	X		X			
Pára-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					X
Teto	X			X		X
Carroceria geral	X		X			X
Pintura			X			X
Assoalho			X			X
Porta-malas			X			X
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SEAD 6532	Placa: NBX-1834	Nº 15
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: PRATA	
Chassi: 8AWZZZ377WA106442	Motor: Sem motor	Ano: 1998	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque				X		
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção			X			
elétrica					X	
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa	X			X		
Retrovisor esquerdo				X		
Retrovisor direito	-	-	-	-	-	-
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					x
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta			X			X
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					X
Pára-lama Diante Esque	x					X
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro			X			
Capô					X	
Teto	X		X			
Carroceria geral	X		X			X
Pintura			X			X
Assoalho			X			X
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: PM 1366	Placa: -	Nº 16
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: Gol	Cor: CINZA	
Chassi: 9BWZZZ377TT160227	Motor: Sem motor	Ano: 1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					x	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros		x				
Pára-brisa	X					
Retrovisor esquerdo					x	
Retrovisor direito	-	-	-	-	-	-
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X			x		X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X			x		x
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					X
Pára-lama Diante Esque	X					x
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô					x	
Teto	x					X
Carroceria geral	X		x			X
Pintura				x		
Assoalho				x		
Porta-malas				x		
Tampa do Porta-malas					x	

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: PM 7292	Placa: NBX-3504	Nº 17
Marca: VOLSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ377VP650735	Motor: Sem motor	Ano: 1997	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque				X		
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento	-	-	-	-	-	-
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa	X					
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito	-	-	-	-	-	-
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô					X	
Teto				X		
Carroceria geral			X			X
Pintura			X			X
Assoalho				X		
Porta-malas			X			X
Tampa do Porta-malas						X

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: PM 7104	Placa: NBX-3508	Nº 18
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ377VP650770	Motor: Sem Motor	Ano: 1997	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque			X			
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo				X		
marca temperatura				X		
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X			X	
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa	X					
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito	-	-	-	-	-	-
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				X
	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					X
Pára-lama Diante Esque	X					X
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô					X	
Teto						X
Carroceria geral			X			X
Pintura			X			X
Assoalho			X			X
Porta-malas				X		X
Tampa do Porta-malas					X	

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: PM 7095	Placa: NBX-3465	Nº 19

Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA

Chassi: 9BWZZZ377VP650429	Motor: Sem Motor	Ano: 1997

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque				X		
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita			X			
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa	X					
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito	-	-	-	-	-	-
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					X
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					X
Pára-lama Diante Esque	X					X
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Pára-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô					X	
Teto						X
Carroceria geral				X		X
Pintura				X		X
Assoalho				X		X
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: PM 1359	Placa: NBX 3499	Nº 20
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ377TT159089	Motor: Parcial - Nº Não Localizado	Ano: 1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação				X		
Tanque			X			
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem				X		
suspensão				X		
direção				X		
elétrica				X		
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X			X	
Laterais Traseiros		X	X			
Pára-brisa	X			X		
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito	-	-	-	-	-	-
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X		X			
Teto	X		X			X
Carroceria geral			X			X
Pintura			X			X
Assoalho			X			X
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: PM 1350	Placa: -	Nº 21
Marca:VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BNZZZ377TTL60585	Motor: SEM MOTOR	Ano: 1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque			X			
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção			X			
elétrica					X	
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe						X
IGNIÇÃO						
Funcionamento						X
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria						X
motor partida						X
fiação						X
lanternas						X
faróis						X
buzina						X
limpador						X
FERRAMENTAS						
extintor						X
triangulo						X
cinto de segurança						X
pára-sol						X

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo				X		
marca temperatura				X		
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito	-	-	-	-	-	-
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					X
Teto			X			X
Carroceria geral			X			X
Pintura			X			X
Assoalho			X			X
Porta-malas			X			X
Tampa do Porta-malas						X

Carcaça: as carrocerias + Vidros Traseiros.

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: -	Placa: NBX-3482	Nº 22

Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA

Chassi: 9BNZZZ30ZKT094835	Motor: ON129979 – parcial	Ano:1989

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque			X			
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras			X		X	
embreagem					X	
suspensão				X		
direção			X			
elétrica					X	
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X			X	
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito	-	-	-	-	-	-
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: PM 007099	Placa: NBX-3569	Nº 23
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ377VP650655	Motor: Sem motor	Ano: 1997	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque			X			
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros		X			X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					x	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					x	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô					x	
Teto	X					X
Carroceria geral	X					X
Pintura			X			X
Assoalho			X			X
Porta-malas			X			X
Tampa do Porta-malas			X			

Sucata (destruída total)

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: SEAD 3762	Placa: NBX-3093	Nº 24
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: MARROM	
Chassi: 9BWZZZ30ZJT082451	Motor: VP 412306	Ano: 1988	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque				X		
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
Embreagem				X		
Suspensão				X		
Direção				X		
Elétrica				X		
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
Estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
Bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
Lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo				X		
marca temperatura				X		
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda			X			
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	-	-	-	-	-	-
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro					X	
Capô			X			
Teto			X			
Carroceria geral			X			
Pintura			X			X
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SEAD 6508	Placa: -	Nº 25

Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA
Chassi: 9BNZZZ377WP534408	Motor: Sem motor	Ano:1998

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICOX						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X				X	
Capô					X	
Teto						X
Carroceria geral	X			X		X
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: -	Placa: -	Nº 26
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: CINZA	
Chassi: 9BNZZZ30ZLP220474	Motor: S/Motor	Ano: 1990	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque				X		
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
Hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto	X					
Carroceria geral	X		X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SEAD 5353	Placa: NBI-9971	Nº 27
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: MARROM	
Chassi: 9BWZZZ30ZPT092642	Motor: Parcial – Nº Não Localizado	Ano: 1993	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque			X			
bomba gasolina			X			
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica				X		
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria				X		
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô			X			
Teto		X				
Carroceria geral	X		X			
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SEAD 6471	Placa: -	Nº 28
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ377VT254349	Motor: Sem Motor	Ano: 1997	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					x	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô					X	
Teto				X		X
Carroceria geral			X			X
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: R$ 250,00	Tombamento: PM 005805	Placa: NBX-3664	Nº 29
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: Gol	Cor: Branca	
Chassi: 9BWZZZ30ZLT063459	Motor: Parcial – Nº Não Localizado	Ano: 1990	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque	X		X			
bomba gasolina			X			
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras			X			
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica					X	
braços de direção			X			
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo				X		
marca temperatura				X		
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		x				
Laterais Traseiros		x				
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo				X		
Retrovisor direito	-	-	-	-	-	-
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		x				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	X					
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô			X			
Teto			X			
Carroceria geral			X			X
Pintura			X			X
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas					X	

Valor médio de mercado: R$ 200,00	Tombamento: SEAD 6308	Placa: -	Nº 30
Marca:VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: Branca	
Chassi: 9BWZZZ377TT162112	Motor: Parcial – Nº Não Localizado	Ano:1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque	X			X		
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão				X		
direção				X		
elétrica				X		
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					x	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo				X		
marca temperatura				X		
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros		X			X	
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito	-	-	-	-	-	-
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô		X				
Teto			X			
Carroceria geral	X		X			X
Pintura				X		X
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SEAD 3692	Placa: BM-4444	Nº 31

Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA

Chassi: 9BWZZZ30ZJT024050	Motor: Parcial – Nº Não Localizado	Ano: 1988

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque			X			
bomba gasolina			X			
carburador			X			
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras			X			
embreagem			X			
suspensão			X			
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida				X		
fiação				X		
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X			X	
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					X
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					X
Pára-lama Diante Esque	X					X
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro	X					X
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					X
Teto	X					X
Carroceria geral						X
Pintura	X			X		X
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: PM 1368	Placa: NBX-3478	Nº 32
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: Vermelha	
Chassi: 9BWZZZ377TT165223	Motor: Sem /Motor	Ano: 1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda				X		
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta				X		
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					X
Para-lama Diante Esque	X			X		X
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Para-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô	X					X
Teto	X					X
Carroceria geral	X					X
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SEAD 3763	Placa: -	Nº 33
Marca:VOLKSWAGEN	Modelo: GOL FURGÃO	Cor: CINZA	
Chassi: 9BWZZZ30ZJT081813	Motor: Sem Motor	Ano: 1988	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					X
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					X
Para-lama Diante Esque	X					X
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Para-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô	X					X
Teto	X					X
Carroceria geral	X			X		X
Pintura				X		X
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas					X	

Só carcaça

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SEAD 6523	Placa: NBX -3616	Nº 34
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ377WP537034	Motor: Parcial –Nº Não Localizado	Ano: 1998	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque	X		X			
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção				X		
elétrica				X	X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					x	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					x	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança				X		
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X			X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					
Para-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Para-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X		X			
Teto	X					
Carroceria geral	X		X			
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 200,00	Tombamento: SEAD 3767	Placa: -	Nº 35
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: MARROM	
Chassi: 9BWZZZ30ZJT081847	Motor: Parcial – Nº Não Localizado	Ano: 1988	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina	-	-	-	-	-	-
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão			X			
direção			X			
elétrica					X	
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					X
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X				X	
Para-lama Diante Esque	X				X	
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Para-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto	X					X
Carroceria geral	X					X
Pintura				X		X
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		X

Valor médio de mercado: R$ 200,00	Tombamento: SEAD 3583	Placa: -	Nº 36
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: MARROM	
Chassi: 9BWZZZ30ZHT120008	Motor: VP325150 Parcial	Ano: 1987	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque	X		X			
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão				X		
direção				X		
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X			X		X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X			X		X
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X			X		X
Para-lama Diante Esque	X			X		X
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Para-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô	X			X		X
Teto	X			X		X
Carroceria geral	X			X		X
Pintura				X		X
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Obs: Carcaça amassada + metal

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SEAD 6307	Placa: NBX-0337	Nº 37
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ377TP546029	Motor: Sem Motor	Ano: 1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque	X		X		X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento	-	-	-	-	-	-
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança				X		
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo				X		
marca temperatura				X		
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros				X		
Teto					X	
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa	X					
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior	X					
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X				X	
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					X
Para-lama Diante Esque	X					X
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Para-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô					X	
Teto	X					X
Carroceria geral	X		X			X
Pintura			X			X
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SEDAM/PLANAFLORO 0089.	Placa: NCM-5591	Nº 38

Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA

Chassi: 9BWZZZ30ZRT103705	Motor: parcial - Nº Não Localizado	Ano: 1994

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação				X		
Tanque	X		X			
bomba gasolina				X		
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras				X		
embreagem				X		
suspensão				X		
direção				X		
elétrica				X		
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo				X		
marca temperatura				X		
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					x	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa	X					
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito						
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					
Para-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Para-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					X
Teto	X					X
Carroceria geral	X		X			X
Pintura				X		X
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SEAD 4900	Placa: -	Nº 39
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: MARRON	
Chassi: 9BWZZZ30ZNT112772	Motor: Parcial – Nº Não Localizado	Ano: 1992	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque	X		X			
bomba gasolina					X	
carburador			X			
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem			X			
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Para-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô		X				
Teto	X			X		X
Carroceria geral	X			X		X
Pintura				X		X
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Carcaça oxidada + motor

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento:-	Placa: NBB-1233	Nº 40

Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA

Chassi: 9BWZZZ377WP518223	Motor: Parcial- Nº Não Localizado	Ano: 1998

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque	X		X			
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem				X		
suspensão				X		
direção				X		
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida			X			
fiação					X	
lanternas		X				
faróis					X	
buzina					x	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança		X				
pára-sol		X				

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros			X			
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes					X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					x	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					
Para-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Para-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral	X		X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 200,00	Tombamento: CAGERO 01458	Placa: -	Nº 41
Marca: CHEVROLET	Modelo: COMODORO	Cor: CINZA	
Chassi: 9BG5VP150GB124258	Motor: 5J1029N1/Parcial	Ano: 1986	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque			X			X
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção				X		
elétrica					X	
braços de direção			X			
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICOx						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTASx						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X			X	
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa	X					
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Para-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô	X			X		X
Teto	X					X
Carroceria geral	X		X			X
Pintura			X			X
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Obs:Carcaça oxidada = motor parcial

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: SEAD 6161	Placa: BM-1610	Nº 42

Marca: CHEVROLET	Modelo: IPANEMA	Cor: BRANCA
Chassi: 9BGKA35GSSB429162	Motor: Sem Motor	Ano: 1995

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo				X		
marca temperatura				X		
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X			X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	X					
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	X					
Pára-Lama Diant Direi	X					X
Para-lama Diante Esque	X					X
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Para-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto				X		X
Carroceria geral	X			X		X
Pintura				X		X
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: R$ 500,00	Tombamento: -	Placa: -	Nº 43
Marca: CHEVROLET	Modelo: COMODORO	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BG5VN690GB100084	Motor: 5JH2747E	Ano: 1987	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina			X			
carburador			X			
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras		X				
embreagem		X				
suspensão			X			
direção		X				
elétrica			X			
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida			X			
fiação			X			
lanternas		X				
faróis		X				
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança				X		
pára-sol				X		

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros			X			
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes					X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	X					
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	X					
Pára-Lama Diant Direi	X					
Para-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Para-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro						X
Pára-choque traseiro						X
Capô						X
Teto						X
Carroceria geral		X				X
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SEAD 4437	Placa: BM-1844	Nº 44
Marca: CHEVROLET	Modelo: CARAVAN	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BGVNJ5ELLB115868	Motor: Sem Motor	Ano: 1990	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	X					
Pára-Lama Diant Direi	X					
Para-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Para-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto						X
Carroceria geral	X					X
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: 100,00	Tombamento: -	Placa: -	Nº 45
Marca: CHEVROLET	Modelo: MONZA	Cor: AZUL	
Chassi: 9BGMKG9RTTB015866	Motor: Sem Motor	Ano: 1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
clétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					x	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	X					
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	X					
Pára-Lama Diant Direi	X					
Para-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Para-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro				X		
Pára-choque traseiro	X					
Capô						X
Teto	X					X
Carroceria geral	X					X
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 500,00	Tombamento: PM 018287	Placa: -	Nº 46
Marca: GM-CHEVROLET	Modelo: MONZA	Cor: AZUL	
Chassi: 9BGJK11RRRB038140	Motor: Parcial –Nº Não Localizado	Ano:1994	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque		X				
bomba gasolina			X			
carburador			X			
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras			X			
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas		X				
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros			X			
Teto			X			
Laterais	-	-	-	-	-	-
Tapetes				X		
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	X					
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Para-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					
Teto						X
Carroceria geral				X		
Pintura				X		
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: -	Placa: BM-5045	Nº 47
Marca: GM	Modelo: CHEVY 500	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BG5TC8JGC126358	Motor: SJL11RA83027/Parcial	Ano: 1986	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação				X		
Tanque	X			X		
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras				X		
embreagem				X		
suspensão					X	
direção				X		
elétrica				X		
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					X
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					X
Para-lama Diante Esque	X					X
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Para-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro	X			X		
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					X
Teto	X		X			X
Carroceria geral	X		X			X
Pintura				X		X
Assoalho				X		X
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: R$ 200,00	Tombamento: CAGERO 01715	Placa: -	Nº 48
Marca: GM	Modelo: CHEVY 500 SL	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BGTE80VHHC156233	Motor: Parcial – Nº Não Localizado	Ano: 1987	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque	X		X		X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão			X		X	
direção			X		X	
elétrica					X	
braços de direção			X		X	
caixa de direção			X		X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo				X		
marca temperatura				X		
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros	-	-	-	-	-	-
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros	-	-	-	-	-	-
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					X
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					X
Para-lama Diante Esque	X					X
Pára-Lama Trasei Direi	X					X
Para-lama Traseiro Esque	X					X
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					X
Teto	X					X
Carroceria geral	X		X			X
Pintura				X		X
Assoalho				X		X
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: -	Placa: -	Nº 49
Marca: GM	Modelo: CHEVY -500	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BGTE80UHHC156177	Motor: Sem Motor	Ano: 1987	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque	X		X			
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo				X		
marca temperatura				X		
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros	-	-	-	-	-	-
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros	-	-	-	-	-	-
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque	X					X
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Para-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					X
Capô	X					X
Teto	X					X
Carroceria geral	X		X			X
Pintura			X			X
Assoalho			X			X
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 200,00	Tombamento: CAGERO 1793	Placa: AD-1319	Nº 50
Marca: GM	Modelo: Chevy 500	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BTE80UUHHC156191	Motor: Parcial – Nº Não Localizado	Ano: 1987	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque	X		X			
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem				X		
suspensão				X		
direção				X		
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita	-	-	-	-	-	-
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros						
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes					X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros						
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi				X		
Para-lama Diante Esque				X		
Pára-Lama Trasei Direi				X		
Para-lama Traseiro Esque				X		
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					X
Teto						X
Carroceria geral			X			X
Pintura			X			X
Assoalho			X			X
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: -	Placa: -	Nº 51
Marca: GM	Modelo: CHEVY 500	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BGTC80UJJC151807	Motor: Sem Motor	Ano: 1988	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque	X		X			
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Trasciros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento						
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros	-	-	-	-	-	-
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					X
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi						X
Para-lama Diante Esque	X					X
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Para-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro	X					X
Pára-choque traseiro	X					X
Capô						X
Teto						X
Carroceria geral			X			X
Pintura			X			X
Assoalho			X			X
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SEAD 1007	Placa: BM-0016	Nº 52
Marca: GM	Modelo: CHEVY 500	Cor: CINZA	
Chassi: 9BGTC80VJJC149480	Motor: Sem Motor	Ano: 1988	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros	-	-	-	-	-	-
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito	-	-	-	-	-	-
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					X
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					X
Pára-lama Diante Esque	X					X
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Para-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro	X					X
Pára-choque traseiro	X					X
Capô					X	
Teto	X					X
Carroceria geral	X		X			X
Pintura				X		X
Assoalho				X		X
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: -	Placa: DA-4060	Nº 53
Marca: GM	Modelo: CHEVETTE	Cor: CINZA	
Chassi: 9BG5TC11VEC154752	Motor: Parcial-Nº Não Localizado	Ano: 1988	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação				X		
Tanque						X
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros						
Teto				X		
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros						
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					X
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					X
Para-lama Diante Esque	X					X
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Para-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro	X					X
Pára-choque traseiro	X					X
Capô	X					X
Teto	X					X
Carroceria geral	X			X		X
Pintura				X		X
Assoalho				X		X
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 500,00	Tombamento: PM 016046	Placa: -	Nº 54
Marca: GM	Modelo: CORSA	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BGXF68R03C112430	Motor: Parcial –Nº Não Localizado	Ano: 2003	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem				X		
suspensão				X		
direção				X		
elétrica				X		
braços de direção				X		
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida				X		
fiação				X		
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança		X				
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa	X			X		
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda		X				
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi	X					
Para-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Para-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral	X		X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: -	Placa: NBN-1808	Nº 55

Marca: FIAT	Modelo: UNO	Cor: BRANCA

Chassi: 9BD146000M3750345	Motor: 146B4060/3397122	Ano: 2003

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque	X		X			
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras			X			
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros					X	
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					
Para-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Para-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô			X			X
Teto						X
Carroceria geral			X			X
Pintura			X			X
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: -	Placa: -	Nº 56

Marca: FIAT	Modelo: UNO	Cor: BRANCA/AZUL
Chassi: 9BD146000K3528949	Motor: Sem Motor	Ano: 1989

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque			X			X
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					X
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					X
Para-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi						X
Para-lama Traseiro Esque						X
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô	X					X
Teto	X					X
Carroceria geral	X		X			
Pintura			X			X
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Carroceria: amassada e oxidada

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: -	Placa: BM-1025	Nº 57
Marca: FIAT	Modelo: UNO	Cor: AZUL	
Chassi: 9BD146000XK3485816	Motor: Parcial-Nº Não Localizado	Ano: 1989	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque			X			
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					x	
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					x	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					x	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X			X		X
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					
Para-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Para-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto	X					
Carroceria geral	X					
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: -	Placa: -	Nº 58

Marca: FIAT	Modelo: UNO	Cor: CINZA/BRANCO
Chassi: 9BD146000P5140831	Motor: Sem Motor	Ano: 1993

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina	-	-	-	-	-	-
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo				X		
marca temperatura				X		
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta						X
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					
Para-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Para-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto						X
Carroceria geral			X			X
Pintura			X			X
Assoalho			X			X
Porta-malas			X			X
Tampa do Porta-malas			X			X

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SEAD 4051	Placa: NBG 3448	Nº 59
Marca: FIAT	Modelo: PREMIO	Cor: CINZA	
Chassi: 9BD146000K3482975	Motor: Sem Motor	Ano: 1989	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque	X			X		
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento	-	-	-	-	-	-
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo				X		
marca temperatura				X		
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda			X			
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta			X			
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Pára-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô					X	
Teto						X
Carroceria geral			X			X
Pintura			X			X
Assoalho			X			X
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SEAD 3917	Placa: -	Nº 60
Marca: FIAT	Modelo: PREMIO	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BD146000J3405276	Motor: Sem Motor	Ano: 1988	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque				X		X
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICOX						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					X
Porta Traseira Esquerda	X					X
Porta Dianteira Direta	X					X
Porta Traseira Direita	X					X
Pára-Lama Diant Direi	X					X
Para-lama Diante Esque	X					X
Pára-Lama Trasei Direi	X					X
Para-lama Traseiro Esque	X					X
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					X
Teto	X					X
Carroceria geral	X			X		X
Pintura				X		X
Assoalho				X		X
Porta-malas				X		X
Tampa do Porta-malas				X		X

Carcaça totalmente oxidada.

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: SEAD 4024	Placa: NBN-3239	Nº 61
Marca: FIAT	Modelo: PREMIO	Cor: CINZA	
Chassi: 9BD146000K3490255	Motor: Parcial – Nº Não Localizado	Ano:1989	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque			X			
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Para-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				X
Teto						X
Carroceria geral		X				X
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: SESAU/SUS 2466	Placa: BM-3495	Nº 64

Marca: CHEVROLET	Modelo: TRAFIC	Cor: BRANCA

Chassi: 8A1TA13ZZSS007327	Motor: SEM MOTOR	Ano: 1995

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão				X		
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICOX						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
Hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros	-	-	-	-	-	-
Teto				X		
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Para-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô		X				
Teto						X
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: SESAU/SUS 2463	Placa:-	Nº 65
Marca: CHEVROLET	Modelo: TRAFIC	Cor: BRANCA	
Chassi: 8A1TA13ZZSS007632	Motor: Sem Motor	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita			X			
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros	-	-	-	-	-	-
Teto		X				
Laterais			X			
Tapetes					X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X			X	
Pára-brisa	X					
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Para-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto	X					X
Carroceria geral		X				X
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: SESAU/SUS 2463	Placa:-	Nº 65
Marca: CHEVROLET	Modelo: TRAFIC	Cor: BRANCA	
Chassi: 8A1TA13ZZSS007632	Motor: Sem Motor	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita			X			
cstepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamentó					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros	-	-	-	-	-	-
Teto		X				
Laterais			X			
Tapetes					X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X			X	
Pára-brisa	X					
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Para-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto	X					X
Carroceria geral		X				X
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado R$ 350,00	Tombamento: SESAU SUS 2466	Placa: -	Nº 66
Marca: CHEVROLET	Modelo: TRAFIC	Cor: BRANCA	
Chassi: 8A1TA13ZZSS007590	Motor: Sem Motor	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X			X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento						
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros	-	-	-	-	-	-
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X			X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	X					
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi						
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro		X				
Capô	X					
Teto	X		X			X
Carroceria geral			X			X
Pintura			X			X
Assoalho			X			
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: SESAU/SUS 2463	Placa: -	Nº 67
Marca:CHEVROLET	Modelo: TRAFIC	Cor: BRANCA	
Chassi: 8A1TA13ZZSS007584	Motor: Sem Motor	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento	-	-	-	-	-	-
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros	-	-	-	-	-	-
Teto		X				
Laterais			X			
Tapetes					X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Pára-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				X
Carroceria geral		X				X
Pintura			X			X
Assoalho			X			
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 800,00	Tombamento: SESAU/SUS 2425	Placa: MN-0005	Nº 69

Marca: GM	Modelo: TRAFIC	Cor: BRANCA
Chassi: 8A1TA13ZZSS007867	Motor: Sem Motor	Ano: 1995

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina		X				
carburador		X				
bomba Injetor		X				
tubos e mangueiras		X				
embreagem		X				
suspensão		X				
direção		X				
elétrica		X				
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida			X			
fiação			X			
lanternas		X				
faróis		X				
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança		X				
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros	-	-	-	-	-	-
Teto		X				
Laterais			X			
Tapetes					X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa	X					
Retrovisor esquerdo	X					
Retrovisor direito	X					
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Pára-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 800,00	Tombamento: SESAU/SUS 2586	Placa: -	Nº 68
Marca: CHEVROLET	Modelo: TRAFIC	Cor: BRANCA	
Chassi: 8A1TA13ZZTS008226	Motor: Motor parcial-Nº Não Localizado	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina			X			
carburador			X			
bomba Injetor			X			
tubos e mangueiras		X				
embreagem			X			
suspensão			X			
direção		X				
elétrica		X				
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida			X			
fiação			X			
lanternas		X				
faróis		X				
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança		X				
pára-sol		X				

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros	-	-	-	-	-	-
Teto		X				
Laterais		X				
Tapetes					X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Pára-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 800,00	Tombamento: SESAU/SUS 2467	Placa: BM-4155	Nº 70
Marca: GM	Modelo: TRAFIC	Cor: BRANCA	
Chassi: 8AITAI3ZZSS007835	Motor: Parcial – Nº Não Localizado	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina		X				
carburador		X				
bomba Injetor		X				
tubos e mangueiras		X				
embreagem		X				
suspensão		X				
direção		X				
elétrica		X				
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita			X			
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento	-	-	-	-	-	-
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria			X			
motor partida			X			
fiação			X			
lanternas			X			
faróis			X			
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança		X				
pára-sol		X				

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros						
Teto		X				
Laterais		X				
Tapetes					X	
Assoalho		X				
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo	X					
Retrovisor direito	X					
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Pára-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: SESAU/SUS 2428	Placa: -	Nº 71
Marca: GM	Modelo: TRAFIC	Cor: BRANCA	
Chassi: 8AITAZZSS007825	Motor: Sem Motor	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança		X				
pára-sol		X				

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros	-	-	-	-	-	-
Teto		X				
Laterais			X			
Tapetes						
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X			X	
Laterais Traseiros	-	-	-	-	-	-
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X				X	
Porta Traseira Esquerda						
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	X					X
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Pára-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					X
Teto	X					X
Carroceria geral	X		X			X
Pintura			X			X
Assoalho			X			
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: SESAU/SUS 2413	Placa: -	Nº 72
Marca: GM	Modelo: TRAFIC	Cor: BRANCA	
Chassi: 8AITAI3ZZSS007951	Motor: Sem Motor	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita			X			
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança		X				
pára-sol		X				

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros		X				
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes					X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito		X				
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Pára-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: SESAU/SUS 2410	Placa: -	Nº 73
Marca: CHEVROLET	Modelo: TRAFIC	Cor: BRANCA	
Chassi: 8AITA13ZZSS007858	Motor: Sem Motor	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol		X				

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros	-	-	-	-	-	-
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X			X	
Laterais Traseiros	-	-	-	-	-	-
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Pára-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô					X	
Teto	X					
Carroceria geral				X		
Pintura				X		
Assoalho			X			
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: SESAU/SUS 2474	Placa: -	Nº 74
Marca: GM	Modelo: TRAFIC	Cor: BRANCA	
Chassi: 8AITA13ZZTS008179	Motor: Sem Motor	Ano: 1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas		X				
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança		X				
pára-sol		X				

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros	-	-	-	-	-	-
Teto		X				
Laterais			X			
Tapetes					X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros	-	-	-	-	-	-
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo	X					
Retrovisor direito	X					
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Pára-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro		X				
Capô						X
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 250,00	Tombamento: PM 0125123	Placa: -	Nº 79
Marca: CHEVROLET	Modelo: D-20	Cor: AZUL	
Chassi:9BG5244NNGC008355	Motor: I08681B/208932M	Ano: 1.986	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque	X					
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção				X		
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros	-	-	-	-	-	-
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros	-	-	-	-	-	-
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					X
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô				X		X
Teto				X		X
Carroceria geral				X		X
Pintura				X		X
Assoalho				X		
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 800,00	Tombamento: SEAD 6136	Placa: -	Nº 75
Marca: GM	Modelo: TRAFIC	Cor: BRANCA	
Chassi: 8A1T31C1ZSS001912	Motor: Sem Motor	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina			X			
carburador			X			
bomba Injetor			X			
tubos e mangueiras		X				
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida			X			
fiação			X			
lanternas		X				
faróis		X				
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança		X				
pára-sol			X			

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros	-	-	-	-	-	-
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes					X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa	X					
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Pára-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô	X					
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 250,00	Tombamento: SEAD 4096	Placa: -	Nº 76
Marca: GM	Modelo: D-20	Cor: MARRON	
Chassi: 9BG258NNKJC003837	Motor: Sem Motor	Ano: 1988	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita			X			
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda			X			X
Porta Dianteira Direta	X					X
Porta Traseira Direita						X
Pára-Lama Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto	X					X
Carroceria geral	X			X		X
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

OBS: Veiculo s/ carroceria.
Apenas Cabine sobre chassi

Valor médio de mercado: R$ 250,00	Tombamento: -	Placa: BM-9090	Nº 80

Marca: CHEVROLET	Modelo: D-20	Cor: BRANCA
Chassi: 9BG244NNLKC006322-REM	Motor: Sem Motor	Ano: 1989

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros	-	-	-	-	-	-
Teto				X		
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros	-	-	-	-	-	-
Pára-brisa	X					
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque	X					X
Pára-Lama Trasei Direi	X					X
Pára-lama Traseiro Esque	X					X
Pára-choque dianteiro						X
Pára-choque traseiro	X					
Capô					X	
Teto				X		X
Carroceria geral				X		X
Pintura				X		X
Assoalho				X		
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Obs: Carroceria sobre chassi.

Valor médio de mercado: R$ 250,00	Tombamento: SEAD 3506 E SEFAZ 05046	Placa: BM-7007	Nº 77
Marca: GM	Modelo: D-20	Cor: CINZA	
Chassi: 9BG258NNJHC005206	Motor: Sem Motor	Ano: 1987	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
Hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	X					X
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita	X					X
Pára-Lama Diant Direi	X					X
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto	X					X
Carroceria geral	X			X		X
Pintura				X		X
Assoalho				X		
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

OBS: Cabine: totalmente oxidada (carroceria) apenas chassi.

Valor médio de mercado: R$ 250,00	Tombamento: -	Placa: BM-0315	Nº 78
Marca: GM	Modelo: D-20	Cor: CINZA	
Chassi: 9BG258NNKKC020193	Motor: Sem Motor	Ano: 1989	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODASx						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto				X		
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
					X	
Porta Traseira Esquerda					X	
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lamas Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi	X					X
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô					X	
Teto						X
Carroceria geral	X		X			X
Pintura				X		X
Assoalho				X		
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: -	Placa: NBX-0260	Nº 81
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: SANTANA	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ327ZYP005501	Motor: Sem Motor	Ano: 2000	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda			X	X		
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento				X		
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas			X			
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança			X			
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros			X			
Laterais Traseiros			X			
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno	-	-	-	-	-	-
Vidro posterior	-	-	-	-	-	-
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda			X			
Porta Traseira Esquerda			X			
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô					X	
Teto		X				
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho				X		
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 500,00	Tombamento: DETRAN 06458	Placa: NBX-0590	Nº 82
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: SANTANA 4 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ32ZYP006225	Motor: UQH012786 - Motor Parcial	Ano: 1.999	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque				X		
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	
tubos e mangueiras					X	
embreagem			X			
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção	-	-	-	-	-	-
FREIOS						
Dianteiros			X			
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança			X			
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo			X			
Retrovisor direito			X			
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda		X				
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi			X			
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: -	Placa: NBX-8350	Nº 83
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: SANTANA-04 Portas	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ327YP010248	Motor: UQH013802 - Motor Parcial-(Só Bloco)	Ano: 2000	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão			X			
direção				X		
elétrica					X	
braços de direção			X			
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto				X		
Laterais					X	
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior			X			
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	X					
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro		X				
Capô					X	
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura				X		
Assoalho			X			
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: -	Placa: NBX-0560	Nº 84
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: SANTANA	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ327YP006199	Motor:UQH012735 Motor Parcial (Só Bloco)	Ano: 2000	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão			X			
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros	-	-	-	-	-	-
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança				X		
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	X					
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô			X			
Teto			X			
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 250,00	Tombamento: SESAU/SUS 2341	Placa: -	Nº 85
Marca: TOYOTA	Modelo: BANDEIRANTE -BJ55LP-BL	Cor: BRANCA	
Chassi: Não Localizado	Motor: Sem Motor	Ano: Não identificado	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda					X	
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lama Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto					X	
Carroceria geral					X	
Pintura					X	
Assoalho					X	
Porta-malas					X	
Tampa do Porta-malas					X	

OBS: O chassi não apresentava número de identificação veiculo

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: SEAD 3949	Placa: Não Identificado	Nº 86
Marca: TOYOTA	Modelo: BANDEIRANTE-	Cor: MARROM	
Chassi: Não Identificado	Motor: Sem Motor	Ano: 1989	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda					X	
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lama Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto					X	
Carroceria geral					X	
Pintura					X	
Assoalho					X	
Porta-malas					X	
Tampa do Porta-malas					X	

Obs: Só cabine

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: -	Placa: -	Nº 87
Marca: TOYOTA	Modelo: BANDEIRANTE BJ55LP-2BL	Cor: BRANCA	
Chassi: Não Identificado	Motor: Sem Motor	Ano: Não Identificado	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda					X	
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lama Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto					X	
Carroceria geral					X	
Pintura					X	
Assoalho	-	-	-	-	-	-
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

OBS: Só cabine

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: DER 0347	Placa: -	Nº 88
Marca: GM	Modelo: D-20	Cor: BRANCA	
Chassi: Não Localizado	Motor: Sem Motor	Ano: Não identificado	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda					X	
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lama Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto					X	
Carroceria geral					X	
Pintura					X	
Assoalho	-	-	-	-	-	-
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

OBS: Veículo só apresentava cabine.

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: SEDAM/PLAN 0076	Placa: -	Nº 89
Marca: TOYOTA	Modelo: BANDEIRANTE -BJ55LP-2BL	Cor: BRANCA	
Chassi: Não localizado	Motor: Sem Motor	Ano:	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda					X	
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lama Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto					X	
Carroceria geral					X	
Pintura					X	
Assoalho	-	-	-	-	-	-
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado:	Tombamento:	Placa:	Nº 90
Marca:	Modelo:	Cor:	
Chassi:	Motor:	Ano:	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação						
Tanque						
bomba gasolina						
carburador						
bomba Injetor						
tubos e mangueiras						
embreagem						
suspensão						
direção						
elétrica						
braços de direção						
caixa de direção						
FREIOS						
Dianteiros						
Traseiros						
RODAS						
Dianteira direita						
Traseira esquerda						
Dianteira esquerda						
Traseira direita						
PNEUS						
Dianteira direita						
Traseira esquerda						
Dianteira esquerda						
Traseira direita						
estepe						
IGNIÇÃO						
Funcionamento						
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria						
motor partida						
fiação						
lanternas						
farois						
buzina						
limpador						
FERRAMENTAS						
extintor						
triangulo						
cinto de segurança						
pára-sol						

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo						
marca temperatura						
hodômetro						
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros						
Bancos traseiros						
Teto						
Laterais						
Tapetes						
Assoalho						
VIDROS						
Laterais Dianteiros						
Laterais Traseiros						
Pára-brisa						
Retrovisor esquerdo						
Retrovisor direito						
Retrovisor interno						
Vidro posterior						
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda						
Porta Traseira Esquerda						
Porta Dianteira Direta						
Porta Traseira Direita						
Pára-Lamas Diant Direi						
Para-lama Diante Esque						
Pára-Lama Trasei Direi						
Para-lama Traseiro Esque						
Pára-choque dianteiro						
Pára-choque traseiro						
Capô						
Teto						
Carroceria geral						
Pintura						
Assoalho						
Porta-malas						
Tampa do Porta-malas						

O

BS: Carroceria

Valor médio de mercado: R$ 200,00	Tombamento: -	Placa: NBX-0160	Nº 91
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: SANTANA – 4 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ327YP005644	Motor: Sem Motor	Ano: 2000	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão			X			
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros						
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol				X		

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho		X				
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	X					
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral		X				
Pintura				X		
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Obs: Sem Motor

Valor médio de mercado: R$ 600,00	Tombamento: PM 6481	Placa: NBX-0170	Nº 92
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: SANTANA	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ327YP006149	Motor: UQH 012748	Ano: 2000	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina			X			
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem			X			
suspensão		X				
direção		X				
elétrica			X			
braços de direção		X				
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros		X				
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento				X		
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação			X			
lanternas			X			
faróis			X			
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda		X				
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô			X			
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura				X		
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 500,00	Tombamento: PM 6465	Placa: NBX-0220	Nº 93
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: SANTANA	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ327YP006153	Motor: Nº Não localizado	Ano: 2000	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção	X					
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros	-	-	-	-	-	-
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda	-	-	-	-	-	-
Dianteira esquerda	-	-	-	-	-	-
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros			X			
Laterais Traseiros			X			
Pára-brisa			X			
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	X					
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro		X				
Capô					X	
Teto		X				
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 500,00	Tombamento: DETRAN 06469	Placa: NBX-0100	Nº 94
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: SANTANA – 4 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ327YP005902	Motor: UQH 012662	Ano: 2000	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque		X				
bomba gasolina			X			
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras			X			
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe	-	-	-	-	-	-
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida			X			
fiação			X			
lanternas				X		
faróis				X		
buzina					X	
limpador			X			
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros	-	-	-	-	-	-
Laterais Traseiros	-	-	-	-	-	-
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo			X			
Retrovisor direito			X			
Retrovisor interno				X		
Vidro posterior			X			
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda		X				
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto	X					
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: -	Placa: NBX-0460	Nº 95
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: SANTANA – 4 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ327YP006065	Motor: Nº Não Localizado	Ano: 2000	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão			X			
direção		X				
elétrica					X	
braços de direção		X				
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros				X		
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo				X		
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	X					
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	X					
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto	X					
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 600,00	Tombamento: -	Placa: NBX-0030	Nº 96

Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: SANTANA – 4 PORTAS	Cor: BRANCA
Chassi: 9BWZZZ327YP006002	Motor: UH 012664- Motor Parcial	Ano: 2000

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão			X			
direção				X		
elétrica					X	
braços de direção		X				
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros			X			
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina				X		
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo				X		
Retrovisor direito				X		
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	X					
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura				X		
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: PM 6474	Placa: NBX-0010	Nº 97
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: SANTANA – 4 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ327YP005838	Motor: Sem Motor	Ano: 2000	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	X					
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	X					
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral				X		
Pintura				X		
Assoalho	X					
Porta-malas	X					
Tampa do Porta-malas	X					

Obs: Sem Motor

Valor médio de mercado: R$ 500,00	Tombamento: -	Placa: NBX-8470	Nº 98
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: SANTANA – 4 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ327YP009956	Motor: UQH-013769	Ano: 2000	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão			X			
direção				X		
elétrica					X	
braços de direção		X				
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros				X		
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros	-	-	-	-	-	-
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo				X		
Retrovisor direito				X		
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	X					
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	X					
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 250,00	Tombamento: DETRAN 3866	Placa: NBX-0316	Nº 99
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: SANTANA	Cor: PRETA	
Chassi: 9BWZZZ327SP042610	Motor: Sem Motor	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão			X			
direção		X				
elétrica					X	
braços de direção		X				
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros			X			
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento						
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros			X			
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes			X			
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda		X				
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

OBS: Sem Motor

Valor médio de mercado: R$ 800,00	Tombamento: PM 6456	Placa: NBX-0450	Nº 100
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: SANTANA – 4 PORTAS	Cor: PRETA	
Chassi: 9BWZZZ327YP006094	Motor: UQH 013637- Motor Parcial	Ano: 2000	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina			X			
carburador			X			
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras		X				
embreagem					X	
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros			X			
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação			X			
lanternas				X		
faróis				X		
buzina					X	
limpador			X			
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança		X				
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros	-	-	-	-	-	-
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo				X		
Retrovisor direito				X		
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda		X				
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô	X					
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 500,00	Tombamento: PM 6470	Placa: NBX-0410	Nº 101
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: SANTANA -04 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ327YP005919	Motor: UQH012665	Ano: 2000	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação				X		
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador				X		
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras				X		
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica				X		
braços de direção		X				
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol				X		

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	X					
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô				X		
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho	X					
Porta-malas	X					
Tampa do Porta-malas	X					

Valor médio de mercado: R$ 500,00	Tombamento: DETRAN 06539	Placa: Não Identificada	Nº 102
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: SANTANA	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ327YP009838	Motor: UQH 012628 Motor Parcial	Ano: 2000	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação				X		
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador				X		
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras				X		
embreagem			X			
suspensão						X
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção		X				
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação			X			
lanternas			X			
faróis			X			
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros				X		
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo				X		
Retrovisor direito				X		
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	X					
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas	X					

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: Não Identificado	Placa: NBX-0710	Nº 103
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: SANTANA - 04 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ327YP005779	Motor: Sem Motor	Ano: 2000	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção		X				
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe				X		
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria				X		
motor partida				X		
fiação				X		
lanternas				X		
faróis				X		
buzina				X		
limpador				X		
FERRAMENTAS						
extintor				X		
triangulo				X		
cinto de segurança				X		
pára-sol				X		

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo				X		
Retrovisor direito				X		
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda		X				
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 600,00	Tombamento: DETRAN 6473	Placa: NBX-0370	Nº 104
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: SANTANA – 4 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ327YP006024	Motor: UQH012596/Parcial	Ano: 2000	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação				X		
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras				X		
embreagem					X	
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção		X				
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida				X		
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança				X		
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda		X				
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: -	Placa: -	Nº 105

Marca: FORD	Modelo: DEL REY	Cor: BRANCA

Chassi: Não Identificado	Motor: 979841 - Motor Parcial	Ano: Não Identificado

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação				X		
Tanque				X		
bomba gasolina				X		
carburador				X		
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras				X		
embreagem				X		
suspensão				X		
direção				X		
elétrica				X		
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros				X		
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida				X		
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo				X		
marca temperatura				X		
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros				X		
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior				X		
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda				X		
Porta Traseira Esquerda				X		
Porta Dianteira Direta				X		
Porta Traseira Direita				X		
Pára-Lama Diant Direi				X		
Pára-lama Diante Esque				X		
Pára-Lama Trasei Direi				X		
Pára-lama Traseiro Esque				X		
Pára-choque dianteiro				X		
Pára-choque traseiro				X		
Capô				X		
Teto				X		
Carroceria geral				X		
Pintura				X		
Assoalho		X				
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: -	Placa: -	Nº 107

Marca: FORD	Modelo: PAMPA	Cor: CINZA

Chassi: 9BFPXXLP3JBD78456	Motor: Nº Não localizado	Ano: -

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda				X		
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita				X		
Pára-Lama Diant Direi				X		
Pára-lama Diante Esque				X		
Pára-Lama Trasei Direi				X		
Pára-lama Traseiro Esque				X		
Pára-choque dianteiro				X		
Pára-choque traseiro				X		
Capô				X		
Teto				X		
Carroceria geral				X		
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: -	Placa: AC-6541	Nº 108

Marca: FORD	Modelo: PAMPA	Cor: PRATA

Chassi: 9BFPXXLP3HBP63232	Motor: Nº Não Localizado	Ano: 1987

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras				X		
embreagem					X	
suspensão					X	
direção				X		
elétrica				X		
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria				X		
motor partida				X		
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros	-	-	-	-	-	-
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior				X		
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda				X		
Porta Traseira Esquerda				X		
Porta Dianteira Direta				X		
Porta Traseira Direita				X		
Pára-Lama Diant Direi				X		
Pára-lama Diante Esque				X		
Pára-Lama Trasei Direi				X		
Pára-lama Traseiro Esque				X		
Pára-choque dianteiro				X		
Pára-choque traseiro				X		
Capô				X		
Teto				X		
Carroceria geral				X		
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: R$ 250,00	Tombamento: -	Placa: HRD-3916	Nº 110

Marca: FORD	Modelo: PAMPA	Cor: CINZA

Chassi: Não localizado	Motor: UPA010885 Motor Parcial	Ano: Não Identificado

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina	-	-	-	-	-	-
carburador					X	
bomba Injetor				X		
tubos e mangueiras				X		
embreagem				X		
suspensão				X		
direção				X		
elétrica				X		
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida				X		
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros	-	-	-	-	-	-
Teto				X		
Laterais					X	
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros			X			
Laterais Traseiros			X			
Pára-brisa			X			
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior			X			
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda			X			
Porta Traseira Esquerda			X			
Porta Dianteira Direta			X			
Porta Traseira Direita			X			
Pára-Lama Diant Direi			X			
Pára-lama Diante Esque			X			
Pára-Lama Trasei Direi			X			
Pára-lama Traseiro Esque			X			
Pára-choque dianteiro			X			
Pára-choque traseiro			X			
Capô			X			
Teto			X			
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Obs: Plaqueta do chassi foi arrancada

Valor médio de mercado:	Tombamento:	Placa: JVL-6099	Nº 111

Marca:FORD	Modelo: PAMPA	Cor:

Chassi: Não localizado	Motor: Não localizado	Ano:

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação				X		
Tanque				X		
bomba gasolina				X		
carburador				X		
bomba Injetor				X		
tubos e mangueiras				X		
embreagem				X		
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros			X			
Traseiros						
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida				X		
fiação				X		
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo				X		
marca temperatura				X		
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros						
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros				X		
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior				X		
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda						
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita						
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto	X					
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas						
Tampa do Porta-malas						

Retirado do local

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: SEAD 6185 E SEDAM/PLAN 0895	Placa: BM-1044	Nº 112
Marca: JPX	Modelo: PKP 4X4 MONTE STC	Cor: BRANCA	
Chassi: 9CGJPXB4SS1005350	Motor: MotoParcial	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria						
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador				X		
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros	-	-	-	-	-	-
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros				X		
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda			X			
Porta Traseira Esquerda			X			
Porta Dianteira Direta			X			
Porta Traseira Direita			X			
Pára-Lama Diant Direi			X			
Pára-lama Diante Esque			X			
Pára-Lama Trasei Direi			X			
Pára-lama Traseiro Esque			X			
Pára-choque dianteiro			X			
Pára-choque traseiro			X			
Capô			X			
Teto			X			
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: SEAD 5351	Placa: BM-1917	Nº 113
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL 2 Portas	Cor: MARROM	
Chassi: 9BWZZZ30ZPT092133	Motor: Possui Motor Nºº não identificado	Ano: 1993	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação				X		
Tanque				X		
bomba gasolina				X		
carburador				X		
bomba Injetor				X		
tubos e mangueiras				X		
embreagem				X		
suspensão				X		
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção		X				
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação				X		
lanternas				X		
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros					X	
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros				X		
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior				X		
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda		X				
Porta Dianteira Direta	-	-	-	-	-	-
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 500,00	Tombamento: SAF 94722	Placa: -	Nº 114

Marca: MERCEDES BENZ	Modelo: ÔNIBUS – ESCOLAR	Cor: BRANCA

Chassi: 36410113049596	Motor: Sem Motor	Ano: 1983

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção	-	-	-	-	-	-
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda						X
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita						X
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda			X			
Porta Traseira Esquerda			X			
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita			X			
Pára-Lama Diant Direi	-	-	-	-	-	-
Pára-lama Diante Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Trasei Direi	-	-	-	-	-	-
Pára-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro	X					X
Pára-choque traseiro	X	X				X
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Obs: Sem Motor

Valor médio de mercado: R$ 1.000,00	Tombamento: PM 012534	Placa: NBX 3494	Nº 115

Marca: CHEVROLET	Modelo: D-20	Cor: BRANCA

Chassi: 9BG256NNLKC002751	Motor: LD87440B3427	Ano: 1989

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque			X			
bomba gasolina					X	
carburador			X			
bomba Injetor			X			
tubos e mangueiras			X			
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros				X		
Traseiros				X		
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
estepe				X		
IGNIÇÃO						
Funcionamento						
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria				X		
motor partida			X			
fiação				X		
lanternas			X			
faróis			X			
buzina			X			
limpador			X			
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança			X			
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros			X			
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes					X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros			X			
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito		X				
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda					X	
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lamas Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Para-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto					X	
Carroceria geral					X	
Pintura			X			
Assoalho						X
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 500,00	Tombamento: -	Placa: NBX 3566	Nº 116

Marca: CHEVROLET	Modelo: D-20	Cor: AZUL

Chassi: 9BG5244NNG0024446	Motor: LD8617B 185230L	Ano: 1986

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão			X			
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros				X		
Traseiros				X		
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita		X				
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida	-	-	-	-	-	-
fiação					X	
lanternas		X				
faróis					X	
buzina					X	
limpador				X		
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros	-	-	-	-	-	-
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes					X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros	-	-	-	-	-	-
Pára-brisa	X					
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita						
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro		X				
Capô			X			
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 2.000,00	Tombamento: SEAD 6190	Placa: NBX 7533	Nº 117
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: FUSCA	Cor: CINZA	
Chassi: 9BWZZZ113TP001245	Motor: SEM MOTOR	Ano:1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão			X			
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa	X					
Retrovisor esquerdo				X		
Retrovisor direito	-	-	-	-	-	-
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					X
Pára-Lama Trasei Direi	X					X
Pára-lama Traseiro Esque	X					X
Pára-choque dianteiro	X					X
Pára-choque traseiro	X					X
Capô	X					X
Teto	X					X
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: SEAD 6188	Placa: NBX 0798	Nº 118
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: FUSCA	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ113SP017057	Motor: SEM MOTOR	Ano:1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão				X		
direção				X		
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento						
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas				X		
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa	X					
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito	-	-	-	-	-	-
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior			X			
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta						X
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi	X					X
Para-lama Diante Esque	X					X
Pára-Lama Trasei Direi	X					X
Para-lama Traseiro Esque	X					X
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô	X					X
Teto						X
Carroceria geral				X		
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: SEAD 0504	Placa: BM 2532	Nº 119
Marca:VOLKSWAGEN	Modelo: FUSCA	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ11ZEP014362	Motor: PARCIAL. Nº não identificado.	Ano: 1984	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento						
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros			X			
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito	-	-	-	-	-	-
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior				X		
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi	X					X
Para-lama Diante Esque	X					X
Pára-Lama Trasei Direi	X					X
Para-lama Traseiro Esque	X					X
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô					X	
Teto	X					X
Carroceria geral	X					
Pintura				X		
Assoalho	X					
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: SEAD 6165	Placa: NCK 3457	Nº 120

Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA

Chassi: 9BWZZZ30ZSP130088	Motor: Possui motor parcial. Nº não identificado.	Ano: 1995

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina				X		
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão				X		
direção				X		
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria				X		
motor partida				X		
fiação					X	
lanternas	X					
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa	X					
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi	X					
Para-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi	X					X
Para-lama Traseiro Esque	-	-	-	-	-	-
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro		X				
Capô	X					X
Teto	X					X
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas	X					X

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: PM 6181	Placa: NBX 9561	Nº 121
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: CORSA	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWCC0SXX1T211898	Motor: SEM MOTOR	Ano: 2001	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas	-	-	-	-	-	-
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa	X					
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	X					
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	X					
Pára-Lamas Diant Direi	X					
Para-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Para-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô					X	
Teto	X					
Carroceria geral	X		X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas	X					X

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: SEAD 3680	Placa: -	Nº 122
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BEGE	
Chassi: 9BWZZZ30ZJT0246676	Motor: PARCIAL. Nº não identificado.	Ano: 1988	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação				X		
Tanque				X		
bomba gasolina				X		
carburador				X		
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras				X		
embreagem				X		
suspensão				X		
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento						
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida				X		
fiação					X	
lanternas	X					
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito	-	-	-	-	-	-
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					X
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi			X			
Para-lama Diante Esque	X					X
Pára-Lama Trasei Direi			X			
Para-lama Traseiro Esque			X			
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro				X		
Capô	X					X
Teto	X					X
Carroceria geral	X					X
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: PM 1363	Placa: NBX 3582	Nº 123
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ377TT170671	Motor: PARCIAL. Nº não identificado.	Ano: 1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque			X			
bomba gasolina			X			
carburador			X			
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras			X			
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica					X	
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida			X			
fiação			X			
lanternas		X				
farois			X			
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			X			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros			X			
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes					X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo			X			
Retrovisor direito			X			
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda			X			
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta			X			
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Para-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto	X					X
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 500,00	Tombamento: SEAD 5884	Placa: NCM 0563	Nº 124

Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA

Chassi: 9BWZZZ30ZRT012456	Motor: PARCIAL. Nº não identificado.	Ano:1994

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque			X			
bomba gasolina			X			
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras				X		
embreagem				X		
suspensão				X		
direção				X		
elétrica					X	
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida			X			
fiação			X			
lanternas			X			
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros			X			
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes					X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito	-	-	-	-	-	-
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda			X			
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta			X			
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Para-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: SEAD 5865	Placa: NBF 5333	Nº 125
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ30RT005054	Motor: PARCIAL. Nº identificado.	Ano: 1994	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque			X			
bomba gasolina			X			
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras			X			
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica					X	
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria				X		
motor partida			X			
fiação			X			
lanternas	X					
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo				X		
marca temperatura				X		
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto			X			
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa	X					
Retrovisor esquerdo			X			
Retrovisor direito	-	-	-	-	-	-
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Para-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto	X					
Carroceria geral	X					
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: SEAD 4224	Placa: BM 0771	Nº 126
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ30ZKT142769	Motor: Nº Não Identificado	Ano: 1989	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão				X		
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X	X	
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Para-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô	X					
Teto		X				
Carroceria geral	X		X			
Pintura			X			
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado:	Tombamento: -	Placa: -	Nº 127
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: SAVEIRO	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ308SPL125640	Motor: SEM MOTOR	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina				X		
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento	-	-	-	-	-	-
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					X
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi	X					X
Para-lama Diante Esque	X					X
Pára-Lama Trasei Direi	X					X
Para-lama Traseiro Esque	X					X
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					X
Capô	X					X
Teto	X					X
Carroceria geral	X					X
Pintura	X			X		X
Assoalho	X			X		X
Porta-malas	X			X		X
Tampa do Porta-malas	X			X		X

SUCATA

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: -	Placa: -	Nº 128
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL 02 PORTAS	Cor: CINZA E BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ80ZKI103757	Motor: UN101347. Motor parcial	Ano:-	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras				X		
embreagem				X		
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida				X		
fiação					X	
lanternas			X			
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros			X			
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X			X	
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito	-	-	-	-	-	-
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi	X					X
Para-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Para-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro			X			
Pára-choque traseiro			X			
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral	X	X				
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: Nº 012533	Placa: NBX 3515	Nº 129

Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA

Chassi: 9BWZZZ30ZRT140184	Motor: PARCIAL	Ano: 1994

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão				X		
direção				X		
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito	-	-	-	-	-	-
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi			X			
Para-lama Diante Esque			X			
Pára-Lama Trasei Direi			X			
Para-lama Traseiro Esque			X			
Pára-choque dianteiro			X			
Pára-choque traseiro			X			
Capô	X					
Teto	X					X
Carroceria geral	X		X			X
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: PM 1367	Placa: NBX0-3660	Nº 130

Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: AZUL

Chassi: 9BWZZZ377TT160275	Motor: Sem Motor	Ano: 1996

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo			X			
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda			X			
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta			X			
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto	X					X
Carroceria geral	X					X
Pintura				X		
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: DETRAN 05065	Placa: NBX-2910	Nº 131
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ377VT243884	Motor: Sem Motor	Ano: 1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento						
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas	X				X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X	X	
Bancos traseiros				X	X	
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa	X					
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto	X					
Carroceria geral		X				
Pintura			X			X
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: SEAD 6423	Placa: BM-5149	Nº 132
Marca:VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ377VP610447	Motor: Sem Motor	Ano: 1997	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo			X			
marca temperatura			X			
hodômetro			x			
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros			X			
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes			X			
Assoalho			x			
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa	X					
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					X
Porta Traseira Direita						
Pára-Lama Diant Direi	X					X
Pára-lama Diante Esque	X					X
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					X
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral			X			X
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: -	Placa: -	Nº 133

Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL	Cor: BRANCA
Chassi: 9BWZZZ30ZSP086824	Motor: Não Identificado	Ano: 1993

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque				X		
bomba gasolina			X			
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão				X		
direção			X			
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas	X					
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros			X		X	
Laterais Traseiros			X		X	
Pára-brisa			X			
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				X
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi		X				X
Pára-lama Diante Esque						X
Pára-Lama Trasei Direi			X			X
Pára-lama Traseiro Esque			X			
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					X
Capô		X				
Teto						X
Carroceria geral		X				X
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: -	Placa: -	Nº 134
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL GII 2 PORTAS	Cor: CINZA	
Chassi: 9BWZZZ3772T165478	Motor: Sem Motor	Ano: 2002	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão				X		
direção				X		
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros			X			
Laterais Traseiros			X			
Pára-brisa			X			
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto	X					
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Obs: Sem Motor

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: 7097	Placa: NBX-3541	Nº 135

Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL GII 2 PORTAS	Cor: CINZA E BRANCA

Chassi: 9BWZZZ377VP650564	Motor: Sem Motor	Ano: 1997

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque				X		
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica				X		
braços de direção	-	-	-	-	-	-
caixa de direção	-	-	-	-	-	-
FREIOS						
Dianteiros				X		
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi			X			
Pára-lama Diante Esque			X			
Pára-Lama Trasei Direi			X			
Pára-lama Traseiro Esque			X			
Pára-choque dianteiro			X			
Pára-choque traseiro			X			
Capô		X				
Teto	X					
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: -	Placa: NBX-3506	Nº 136

Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL GII -2PORTAS	Cor: BRANCA
Chassi: 9BWZZZ3772T166730	Motor: Sem Motor	Ano:2002

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros				X		
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô	X					
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: PM 7109	Placa: NBX-3538	Nº 137
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL GII-2PORTAS	Cor: BRANCA/ CINZA	
Chassi: 9BWZZZ377VP650776	Motor: Nº Não Localizado	Ano: 1997	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe				X		
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros			X			
Laterais Traseiros			X			
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo			X			
Retrovisor direito			X			
Retrovisor interno			X			
Vidro posterior				X		
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô			X			
Teto			X			
Carroceria geral		X				
Pintura	X					
Assoalho	X					
Porta-malas	X					
Tampa do Porta-malas	X					

Valor médio de mercado: R$ 500,00	Tombamento: Sem tombamento	Placa: NBX 3526	Nº 138
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL GERAÇÃO II – 2 PORTAS	Cor: PRETA	
Chassi: 9BWZZZ3772T165220	Motor: Possui Motor. Nº do motor não identificado	Ano: 2002	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque			X			
bomba gasolina			X			
carburador			X			
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras			X			
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros				X		
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Traseiro Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô	X					
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura		X				
Assoalho			X			
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: NBX 3585	Nº 139
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL 2 portas	Cor: CINZA e BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ3772T160260	Motor: sem motor	Ano: 2002	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque				X		
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros				X		
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita		X				
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento				X		
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi	X					
Para-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Para-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: PM 5064	Placa: NBX 2820	Nº 140
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL 2 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ377VT244115	Motor: AFZ236627. Motor Parcial	Ano: 1997	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação				X		
Tanque				X		
bomba gasolina				X		
carburador				X		
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras				X		
embreagem				X		
suspensão				X		
direção				X		
elétrica				X		
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros				X		
Traseiros				X		
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento				X		
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros				X		
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo				X		
Retrovisor direito				X		
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior				X		
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 500,00	Tombamento: PM 14899	Placa: NBX 3527	Nº 141
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL 2 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ30ZRT140183	Motor: UN100920	Ano:1994	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque			X			
bomba gasolina			X			
carburador			X			
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras			X			
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros			X			
Traseiros						
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe				X		
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Para-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: sem placas	Nº 142
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL 2 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ30ZJT024923	Motor: Nº do motor não localizado	Ano: 1988	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque			X			
bomba gasolina			X			
carburador			X			
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras			X			
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros						
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros				X		
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior			X			
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Para-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô						X
Teto						X
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SEAD 5882 SEDAM/0092	Placa: BM 1977	Nº 143
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL 2 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ30ZRT012918	Motor: sem motor	Ano: 1994	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto			X			
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: NBX 3521	Nº 144
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL 2 PORTAS	Cor: CINZA e BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ30ZRT140176	Motor: sem motor	Ano: 1994	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção						
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros				X		
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo				X		
Retrovisor direito				X		
Retrovisor interno				X		
Vidro posterior				X		
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Para-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto			X			
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 600,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: sem placas	Nº 145
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: SAVEIRO	Cor: PRATA	
Chassi: 9BWZZZ30ZMP208128	Motor: possui motor. Nº não localizado.	Ano: 1991	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação				X		
Tanque				X		
bomba gasolina				X		
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras				X		
embreagem				X		
suspensão				X		
direção				X		
elétrica					X	
braços de direção			X			
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros						
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol				X		

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros						
Teto				X		
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros	-	-	-	-	-	-
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Para-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas						
Tampa do Porta-malas	X					

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: SEAD 6163	Placa: NCA 8260	Nº 146

Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL 2 PORTAS	Cor: BRANCA
Chassi: 9BWZZZ30ZSP130100	Motor: possui motor. Nº não localizado	Ano: 1995

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque				X		
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem				X		
suspensão				X		
direção				X		
elétrica					X	
braços de direção			X			
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Para-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 500,00	Tombamento: SEAD 4898	Placa: NBX 0432	Nº 147
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL 2 PORTAS	Cor: MARROM	
Chassi: 9BWZZZ30ZNT121411	Motor: possui motor. Nº não localizado	Ano: 1992	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque				X		
bomba gasolina			X			
carburador			X			
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras			X			
embreagem			X			
suspensão			X			
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção			X			
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros						
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento	-	-	-	-	-	-
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida				X		
fiação				X		
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros			X			
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes			X			
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto	X					
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: 150,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: NBX 3477	Nº 148
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL 2 PORTAS	Cor: BRANCA e CINZA	
Chassi: 9BWZZZ30ZRT140164	Motor: possui motor. Nº não localizado	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros						
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros				X		
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior				X		
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lamas Diant Direi	-	-	-	-	-	-
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Para-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto	X					
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: 150,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: NBX-3563	Nº 149
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL 2 PORTAS	Cor: BRANCA e CINZA	
Chassi: 9BWZZZ30ZSP117402	Motor: sem motor	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão				X		
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: DETRAN 3790	Placa: NBL 7889	Nº 150
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL 2 PORTAS	Cor: CINZA e BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ30ZSP086752	Motor: possui motor. Nº não localizado	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação				X		
Tanque				X		
bomba gasolina				X		
carburador				X		
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras				X		
embreagem				X		
suspensão				X		
direção				X		
elétrica				X		
braços de direção				X		
caixa de direção						
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe				X		
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida				X		
fiação				X		
lanternas				X		
farois				X		
buzina				X		
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros			X			
Laterais Traseiros			X			
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo			X			
Retrovisor direito			X			
Retrovisor interno			X			
Vidro posterior			X			
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô				X		
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: SEAD 6531	Placa: NBX 3617	Nº 151
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL 2 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ377WP536980	Motor: sem motor	Ano: 1998	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque				X		
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito		X				
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô			X			
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas	X					

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: PM 13813	Placa: NBX 3514	Nº 152
Marca:VOLKSWAGEN	Modelo: GOL 2 PORTAS	Cor: BRANCA e CINZA	
Chassi: 9BWZZZ30ZRT140182	Motor: sem motor	Ano: 1994	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros				X		
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros			X			
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 250,00	Tombamento: SEAD 4873	Placa: BM 0977	Nº 153
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL 2 PORTAS	Cor: DOURADA	
Chassi: 9BWZZZ30ZNT090958	Motor: possui motor. Nº não localizado.	Ano: 1992	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque				X		
bomba gasolina					X	
carburador				X		
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida				X		
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque				X		
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Para-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: NBI 0511	Nº 154
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL 2 PORTAS	Cor: BEGE	
Chassi: 9BWZZZ30ZLT000564	Motor: possui motor. Nº não localizado.	Ano: 1990	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação				X		
Tanque				X		
bomba gasolina				X		
carburador				X		
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras				X		
embreagem				X		
suspensão				X		
direção				X		
elétrica				X		
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros				X		
Traseiros						
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida				X		
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor				X		
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Para-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: BM 0512	Nº 155
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL 2 PORTAS	Cor: BEGE	
Chassi: 9BWZZZ30ZLT000548	Motor: possui motor. Nº não localizado.	Ano: 1990	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque			X			
bomba gasolina			X			
carburador			X			
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras			X			
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros				X		
Traseiros				X		
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida				X		
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Para-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura				X		
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: SEAG 5329	Placa: NBX 6235	Nº 156
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL 2 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ30ZSP109538	Motor: sem motor	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros				X		
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe						
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida				X		
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros				X		
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior				X		
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô	X					
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 500,00	Tombamento: SEAD 6392	Placa: NBX 3085	Nº 157
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL GERAÇÃO II 2 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ377VT155298	Motor: possui motor. Nº não localizado.	Ano: 1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque			X			
bomba gasolina			X			
carburador				X		
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras			X			
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros						X
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria			X			
motor partida			X			
fiação			X			
lanternas			X			
farois				X		
buzina				X		
limpador			X			
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros			X			
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior			X			
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi	X					
Para-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Para-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro		X				
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral		X				
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 1.000,00	Tombamento: SEPLAN/PLANAFLORO A0126	Placa: NBL 0939	Nº 158

Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL 2 PORTAS	Cor: BRANCA

Chassi: 9BWZZZ30ZPT161871	Motor: 1591968	Ano: 1993

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina		X				
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras		X				
embreagem		X				
suspensão		X				
direção		X				
elétrica		X				
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento						
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria		X				
motor partida				X		
fiação		X				
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador			X			
FERRAMENTAS						
extintor			X			
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros			X			
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes			X			
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo				X		
Retrovisor direito				X		
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Para-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 800,00	Tombamento: SEAD 6177	Placa: NCM 9049	Nº 159
Marca. VOLKSWAGEN	Modelo: GOL Geração I 2 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ30ZSP141886	Motor: 174016	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina		X				
carburador		X				
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras		X				
embreagem		X				
suspensão		X				
direção		X				
elétrica		X				
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros		X				
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento				X		
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria				X		
motor partida		X				
fiação		X				
lanternas		X				
farois		X				
buzina		X				
limpador		X				
FERRAMENTAS						
extintor			X			
triangulo					X	
cinto de segurança		X				
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros			X			
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes			X			
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 1.000,00	Tombamento: SEAD 4688	Placa: BM 1861	Nº 160
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL GERAÇÃO I 2 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ30ZMT130663	Motor: possui motor. Nº não localizado	Ano: 1991	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina		X				
carburador		X				
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras		X				
embreagem		X				
suspensão		X				
direção		X				
elétrica		X				
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento						
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria			X			
motor partida		X				
fiação		X				
lanternas		X				
farois		X				
buzina			X			
limpador			X			
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo		X				
cinto de segurança		X				
pára-sol			X			

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros			X			
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes			X			
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros	-	-	-	-	-	-
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo	-	-	-	-	-	-
Retrovisor direito		X				
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 800,00	Tombamento: SEAD 6207	Placa: JDQ 7290	Nº 161
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL GERAÇÃO II 2 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ377TT019006	Motor: UNC124990	Ano: 1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina		X				
carburador		X				
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras		X				
embreagem		X				
suspensão		X				
direção		X				
elétrica		X				
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento				X		
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria			X			
motor partida				X		
fiação		X				
lanternas		X				
farois					X	
buzina			X			
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança		X				
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros			X			
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes			X			
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi	X					
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Para-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 1.250,00	Tombamento: SEAD 3494	Placa: BM-1645	Nº 162
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL GERAÇÃO I - 2 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ30ZHT082899	Motor: UE 398063	Ano: 1987	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina		X				
carburador			X			
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras			X			
embreagem		X				
suspensão		X				
direção		X				
elétrica		X				
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita			X			
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento				X		
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria			X			
motor partida		X				
fiação		X				
lanternas		X				
farois		X				
buzina			X			
limpador			X			
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança		X				
pára-sol		X				

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros		X				
Teto		X				
Laterais			X			
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 1.500,00	Tombamento SEAD 6181	Placa: NCM 7507	Nº 163

Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL GERAÇÃO I 2 PORTAS	Cor: BRANCA
Chassi: 9BWZZZ30ZSP141904	Motor: 174146	Ano: 1995

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina		X				
carburador		X				
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras		X				
embreagem		X				
suspensão		X				
direção		X				
elétrica		X				
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento				X		
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria			X			
motor partida		X				
fiação		X				
lanternas		X				
farois		X				
buzina			X			
limpador			X			
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança		X				
pára-sol		X				

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros		X				
Teto		X				
Laterais		X				
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Para-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 1.250,00	Tombamento: SEAD 3585	Placa: NBX 0797	Nº 164
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL GERAÇÃO I 2 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ30ZHT120027	Motor: UP 325067	Ano: 1987	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina		X				
carburador		X				
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras		X				
embreagem		X				
suspensão		X				
direção		X				
elétrica		X				
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento				X		
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria			X			
motor partida		X				
fiação		X				
lanternas					X	
farois		X				
buzina			X			
limpador			X			
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança			X			
pára-sol		X				

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros			X			
Teto				X		
Laterais			X			
Tapetes					X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Para-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 1.600,00	Tombamento: PM 007105	Placa: NBX 3461	Nº 165
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL GERAÇÃO II 2 PORTAS	Cor: PRETA	
Chassi: 9BWZZZ377VP650761	Motor: AFZ 242170	Ano: 1997	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina		X				
carburador		X				
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras		X				
embreagem		X				
suspensão		X				
direção		X				
elétrica		X				
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros						
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento		X				
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria			X			
motor partida		X				
fiação		X				
lanternas		X				
farois		X				
buzina			X			
limpador		X				
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol		X				

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros		X				
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes					X	
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 1.300,00	Tombamento: SEAD 5881 SEDAM 0090	Placa: NCM-3816	Nº 166
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL Geração I – 02 portas	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ30ZRT013762	Motor: possui motor. Nº não localizado	Ano: 1994	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina		X				
carburador		X				
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras		X				
embreagem		X				
suspensão		X				
direção		X				
elétrica		X				
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida		X				
fiação		X				
lanternas		X				
farois		X				
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol				X		

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito		X				
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 800,00	Tombamento: SEAD 3510	Placa: NCK 3593	Nº 167
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: PARATI 2 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ30ZHT023451	Motor: UN022492	Ano: 1987	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina		X				
carburador		X				
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras		X				
embreagem		X				
suspensão		X				
direção		X				
elétrica		X				
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros						
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento				X		
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria			X			
motor partida		X				
fiação		X				
lanternas		X				
farois		X				
buzina					X	
limpador			X			
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol				X		

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito		X				
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 800,00	Tombamento: SEAD 3842	Placa: BM 0257	Nº 168
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL Geração I - 2 portas	Cor: MARROM	
Chassi: 9WZZZ30ZJT122711	Motor: UT 454184	Ano: 1988	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina		X				
carburador		X				
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras		X				
embreagem		X				
suspensão		X				
direção		X				
elétrica		X				
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento				X		
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida		X				
fiação		X				
lanternas		X				
farois		X				
buzina					X	
limpador		X				
FERRAMENTAS						
extintor				X		
triangulo					X	
cinto de segurança			X			
pára-sol			X			

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito		X				
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda		X				
Porta Dianteira Direta	-	-	-	-	-	-
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lamas Diant Direi	-	-	-	-	-	-
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: PM 16088	Placa: sem placas	Nº 169
Marca: MITSUBISHI	Modelo: L 200 cabine dupla 04 portas	Cor: BRANCA	
Chassi: JA32L434SSPP07929	Motor: sem motor	Ano: -	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	X					
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	X					
Pára-Lamas Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral	X					
Pintura	X					
Assoalho	X					
Porta-malas	X					
Tampa do Porta-malas	X					

Valor médio de mercado: R$ 3.000,00	Tombamento: SESAU 9592	Placa:	Nº 170
Marca: MTSUBISHI	Modelo: L 200 GL 4 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 93XLNK3402C115715	Motor: 4D56-KH0298	Ano:	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque			X			
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor				X		
tubos e mangueiras				X		
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica				X		
braços de direção					X	
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					x	
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					x	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	X					
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	X					
Pára-Lamas Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô	X					
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: SEDUC 691572	Placa: sem placas	Nº 171
Marca: MITSUBISHI	Modelo: L 200	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BY4L2249RM000299	Motor: sem motor	Ano: -	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda					X	
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lamas Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô					X	
Teto	X					
Carroceria geral	X					
Pintura			X			
Assoalho	X					
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 500,00	Tombamento: SEDAM 005 SEDAM/PLANAFLORO 1637	Placa: NCM 4089	Nº 172
Marca: MITSUBISHI	Modelo: L 200 CABINE DUPLA	Cor: BRANCA	
Chassi: 93XLNK3402C116417	Motor: 4B56KH3385 – MOTOR PARCIAL	Ano: -	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão				X		
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda				X		
Porta Traseira Esquerda				X		
Porta Dianteira Direta				X		
Porta Traseira Direita				X		
Pára-Lamas Diant Direi				X		
Pára-lama Diante Esque				X		
Pára-Lama Trasei Direi				X		
Pára-lama Traseiro Esque				X		
Pára-choque dianteiro				X		
Pára-choque traseiro				X		
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral	X					
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: sem placas	Nº 173
Marca: MITSUBISHI	Modelo: L 200 cabine dupla - 04 portas	Cor: BRANCA	
Chassi: JMYJNK340VP800766	Motor: sem motor	Ano: -	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICOX						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda					X	
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lamas Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô					X	
Teto					X	
Carroceria geral	X					
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: sem placas	Nº 174
Marca: TOYOTA	Modelo: BANDEIRANTE	Cor: BRANCA	
Chassi: NÃO LOCALIZADO	Motor: sem motor	Ano: -	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODASX						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda					X	
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lamas Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto					X	
Carroceria geral					X	
Pintura					X	
Assoalho					X	
Porta-malas					X	
Tampa do Porta-malas					X	

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: SEAD 4048	Placa: BM 1332	Nº 175
Marca: TOYOTA	Modelo: BANDEIRANTE	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BR0J0050K1005025	Motor: sem motor	Ano: 1989	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda					X	
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lamas Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto					X	
Carroceria geral					X	
Pintura					X	
Assoalho					X	
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: SEAD 3730	Placa: sem placas	Nº 176
Marca: TOYOTA	Modelo: BANDEIRANTE cabine dupla - 02 portas	Cor: MARROM	
Chassi: OJ 87963	Motor: sem motor	Ano: 1988	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda				X		
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta				X		
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro						
Capô					X	
Teto				X		
Carroceria geral					X	
Pintura				X		
Assoalho					X	
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: SEAD 3875	Placa: sem placas	Nº 177
Marca: TOYOTA	Modelo: BANDEIRANTE cabine dupla - 02 portas	Cor: CINZA	
Chassi: 9BR0J0020J1000919	Motor: sem motor	Ano: 1988	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto					X	
Carroceria geral					X	
Pintura					X	
Assoalho					X	
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: SEAD 6143	Placa: sem placas	Nº 178
Marca: TOYOTA	Modelo: BANDEIRANTE cabine dupla - 02 portas	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BRBJ0060S1006684	Motor: sem motor	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi						X
Pára-lamas Traseiro Esque						X
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô					X	
Teto				X		
Carroceria geral				X		
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: SEAD 3905	Placa: BM-0320	Nº 179
Marca: TOYOTA	Modelo: BANDEIRANTE cabine dupla - 02 portas	Cor: MARROM	
Chassi: 9BR0J0020J1000846	Motor: sem motor	Ano: 1988	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi				X		
Pára-lama Traseiro Esque				X		
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho				X		
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: SEAD 6140	Placa: sem placas	Nº 180
Marca: TOYOTA	Modelo: BANDEIRANTE cabine dupla - 02 portas	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BRBJ0060S1006804	Motor: 1413937 - PARCIAL	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi			X			
Pára-lama Traseiro Esque			X			
Pára-choque dianteiro			X			
Pára-choque traseiro			X			
Capô					X	
Teto					X	
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: SEAD 6123	Placa: sem motor	Nº 181

Marca: TOYOTA	Modelo: BANDEIRANTE cabine dupla - 02 portas	Cor: BRANCA

Chassi: 9BRBJ0060S1005711	Motor: sem motor	Ano: 1995

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô					X	
Teto		X				
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: SEAD 1286	Placa: sem placas	Nº 182
Marca: TOYOTA	Modelo: BANDEIRANTE cabine dupla - 02 portas	Cor: MARROM	
Chassi: OJ 75744	Motor: sem motor	Ano: 1984	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	X					
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	X					
Pára-Lamas Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral	X					
Pintura			X			
Assoalho				X		
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: SEAD 4311	Placa: sem placas	Nº 183

Marca: TOYOTA	Modelo: BANDEIRANTE cabine simples	Cor: LILÁS
Chassi: 9BR0J0050L1008383	Motor: sem motor	Ano: 1990

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi				X		
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto	X					
Carroceria geral				X		
Pintura			X			
Assoalho				X		
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: SESAU/SUS 2499	Placa: NBP 7858	Nº 184
Marca: TOYOTA	Modelo: BANDEIRANTES cabine simples - AMBULÂNCIA	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BRBJ0150T1009168	Motor: sem motor	Ano: 1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi						X
Pára-lama Traseiro Esque						X
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro		X				
Capô			X			
Teto		X				
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas	-	-	-	-	-	
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 500,00	Tombamento: SEAD 4043	Placa: sem placas	Nº 185
Marca: TOYOTA	Modelo: BANDEIRANTE	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BR0J0050K1004994	Motor: OM 314 S	Ano: 1989	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem				X		
suspensão						X
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda				X		
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta				X		
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi				X		
Pára-lama Diante Esque				X		
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô				X		
Teto				X		
Carroceria geral				X		
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: SEPLAN/PLANAFLORO A 0596	Placa: sem placas	Nº 186
Marca: TOYOTA	Modelo: BANDEIRANTE cabine simples	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BRBJ0180T1009385	Motor: sem motor	Ano: 1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros				X		
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno				X		
Vidro posterior				X		
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi					X	
Para-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Para-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô	X					
Teto				X		
Carroceria geral				X		
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: SEAD 6469	Placa: NBS 6280	Nº 187
Marca: TOYOTA	Modelo: BANDEIRANTE cabine dupla - 02 portas	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BRBJ0160V1014268	Motor: sem motor	Ano: 1997	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros			X			
Teto				X		
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: SEAD 6141	Placa: BM 3430	Nº 188
Marca: TOYOTA	Modelo: BANDEIRANTE cabine dupla - 02 portas	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BRBJ0060S1006806	Motor: 1413933	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção				X		
elétrica					X	
braços de direção			X			
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque						X
Pára-Lama Trasei Direi						X
Pára-lama Traseiro Esque						X
Pára-choque dianteiro						X
Pára-choque traseiro		X				
Capô					X	
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: SEDAM/PLANAFLORO 1300	Placa: NBX 3634	Nº 189
Marca: TOYOTA	Modelo: BANDEIRANTE cabine dupla - 02 portas	Cor: VERDE	
Chassi: 9BRBJ0160V1014292	Motor: sem motor	Ano: 1997	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: SEAD 6138	Placa: sem placas	Nº 190
Marca: TOYOTA	Modelo: BANDEIRANTE	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BRBJ0060S1006732	Motor: sem motor	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
límpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros				X		
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta				X		
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto		X				
Carroceria geral					X	
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: PM 07140	Placa: NBX 9721	Nº 191

Marca: FIAT	Modelo: DUCATO	Cor: PRETA

Chassi: ZFAZ230000Y5974417	Motor: sem motor	Ano: 2000

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento			X			
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô					X	
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: PM 7174	Placa: NBX 9723	Nº 192
Marca: FIAT	Modelo: DUCATO 3 PORTAS	Cor: PRETA	
Chassi: ZFA230000Y5974733	Motor: motor desmontado. Nº não localizado.	Ano: 2000	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão			X			
direção					X	
elétrica			X			
braços de direção		X				
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento				X		
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito		X				
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 500,00	Tombamento: PM 07148	Placa: NBX 9716	Nº 193
Marca: FIAT	Modelo: DUCATO 3 PORTAS	Cor: PRETA	
Chassi: ZFA230000Y5968810	Motor: possui motor. Nº não localizado	Ano: 2000	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque		X				
bomba gasolina			X			
carburador					X	
bomba Injetor			X			
tubos e mangueiras			X			
embreagem			X			
suspensão				X		
direção			X			
elétrica				X		
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe		X				
IGNIÇÃO						
Funcionamento						
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida		X				
fiação			X			
lanternas		X				
faróis		X				
buzina					X	
limpador				X		
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito				X		
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior			X			
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô					X	
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: sem placas	Nº 194

Marca: FIAT	Modelo: DUCATO 3 portas	Cor: BRANCA

Chassi: ZFA230000Y5969013	Motor: sem motor	Ano: 2000

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: DETRAN 7141	Placa: NBX 9731	Nº 195
Marca: FIAT	Modelo: DUCATO 3 portas	Cor: BRANCA	
Chassi: ZFA230000Y5974444	Motor: sem motor	Ano: 2000	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô					X	
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 250,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: sem placas	Nº 196
Marca: FIAT	Modelo: DUCATO 3 portas	Cor: BRANCA	
Chassi: ZFA230000Y5969491	Motor: sem motor	Ano: 2000	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lama Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: DETRAN 07138	Placa: NBX 9725	Nº 197
Marca: FIAT	Modelo: DUCATO 3 portas	Cor: BRANCA	
Chassi: ZFA230000Y5973176	Motor: sem motor	Ano: 2000	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras			X			
embreagem					X	
suspensão					X	
direção		X				
elétrica				X		
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: sem placas	Nº 198

Marca: FIAT	Modelo: DUCATO 3 portas	Cor: BRANCA

Chassi: não localizado	Motor: sem motor	Ano:

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque				X		
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem				X		
suspensão				X		
direção				X		
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda						X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta						X
Porta Traseira Direita						X
Pára-Lama Diant Direi						X
Pára-lama Diante Esque						X
Pára-Lama Trasei Direi						X
Pára-lama Traseiro Esque						X
Pára-choque dianteiro						X
Pára-choque traseiro						X
Capô						X
Teto						X
Carroceria geral						X
Pintura						X
Assoalho						X
Porta-malas						X
Tampa do Porta-malas						X

VEÍCULO TOTALMENTE COMBURIDO

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SESAU/SUS 17122	Placa: sem placas	Nº 199
Marca: FIAT	Modelo: DUCATO 3 PORTAS - Ambulância	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BW23113021007169	Motor: sem motor	Ano: 2002	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho		x				
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lama Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi				X		
Pára-lama Traseiro Esque				X		
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto		X				
Carroceria geral				X		
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: DETRAN 07149	Placa: NBX 9715	Nº 200

Marca: FIAT	Modelo: DUCATO 3 portas	Cor: BRANCA
Chassi: ZFA230000Y5968784	Motor: sem motor	Ano: 2000

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão				X		
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção		X				
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior						
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral	X					
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 200,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: sem placas	Nº 201
Marca: KIA	Modelo: BESTA	Cor: BRANCA	
Chassi: KNCTA2452Y6335343	Motor: sem motor	Ano: -	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros						X
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo				X		
marca temperatura				X		
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta				X		
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lama Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque				X		
Pára-choque dianteiro				X		
Pára-choque traseiro				X		
Capô				X		
Teto			X			
Carroceria geral			X			
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 200,00	Tombamento: DETRAN 03786	Placa: BM 0193	Nº 202

Marca: KIA	Modelo: BESTA - Ambulância	Cor: VERMELHA

Chassi: KNFTPB152S6333700	Motor: sem motor	Ano: -

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque			X			
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão			X			
direção			X			
elétrica					X	
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
PNEUS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
estepe			X			
IGNIÇÃO						
Funcionamento				X		
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					x	
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda			X			
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta			X			
Porta Traseira Direita			X			
Pára-Lamas Diant Direi			X			
Para-lama Diante Esque			X			
Pára-Lama Trasei Direi			X			
Para-lama Traseiro Esque			X			
Pára-choque dianteiro			X			
Pára-choque traseiro			X			
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral	X					
Pintura				X		
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SESAU/SUS 2492	Placa: BM 3466	Nº 203
Marca: KIA	Modelo: BESTA - Ambulância	Cor: BRANCA	
Chassi: KNCTA2452S6335383	Motor: sem motor	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				x		
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros	-	-	-	-	-	-
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo				X		
Retrovisor direito				X		
Retrovisor interno				X		
Vidro posterior				X		
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda			X			
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta			X			
Porta Traseira Direita			X			
Pára-Lama Diant Direi			X			
Pára-lama Diante Esque			X			
Pára-Lama Trasei Direi			X			
Pára-lama Traseiro Esque			X			
Pára-choque dianteiro			X			
Pára-choque traseiro			X			
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral	X					
Pintura				X		
Assoalho			X			
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: SESAU/SUS 2477	Placa: BM 2776	Nº 204
Marca: KIA	Modelo: BESTA	Cor: BRANCA	
Chassi: KNCTA2452S6335350	Motor: possui motor. Nº não localizado	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina		X				
carburador		X				
bomba Injetor		X				
tubos e mangueiras		X				
embreagem		X				
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção			X			
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria		X				
motor partida				X		
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador						
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho						
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito		X				
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda				X		
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi			X			
Pára-lama Traseiro Esque			X			
Pára-choque dianteiro			X			
Pára-choque traseiro			X			
Capô			X			
Teto	X					
Carroceria geral	X					
Pintura				X		
Assoalho			x			
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SEAD 6243	Placa: BM 1959	Nº 205
Marca: KIA	Modelo: BESTA 3 PORTAS AMBULÂNCIA	Cor: BRANCA	
Chassi: KNCTA2462S6208272	Motor: sem motor	Ano: 1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros				X		
Traseiros				X		
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe				X		
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda						X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta						X
Porta Traseira Direita						X
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Para-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto	X					
Carroceria geral	X					
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: 6313 SEAD	Placa: BM 4249	Nº 206
Marca: KIA	Modelo: BESTA 03 portas	Cor: CINZA	
Chassi: KNCTA2462S6207630	Motor: possui motor. Nº não localizado	Ano: 1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros				X		
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo				X		
Retrovisor direito				X		
Retrovisor interno				X		
Vidro posterior				X		
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda			X			
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta			X			
Porta Traseira Direita			X			
Pára-Lamas Diant Direi			X			
Pára-lama Diante Esque			X			
Pára-Lama Trasei Direi			X			
Pára-lama Traseiro Esque			X			
Pára-choque dianteiro			X			
Pára-choque traseiro			X			
Capô	X					
Teto			X			
Carroceria geral	X					
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: SEAD 2480	Placa: BM 4166	Nº 207

Marca: KIA	Modelo: BESTA 03 portas - ambulância	Cor: BRANCA
Chassi: KNCTA2452S6335368	Motor: possui motor. Nº não localizado	Ano: 1995

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor				X		
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão				X		
direção				X		
elétrica					X	
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto		X				
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros				X		
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo				X		
Retrovisor direito				X		
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda			X			
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta				X		
Porta Traseira Direita	X					
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Para-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 500,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: sem placas	Nº 208
Marca: KIA	Modelo: BESTA 03 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: KNCTA2452S6335497	Motor: possui motor. Nº não localizado	Ano: não identificado	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque			X			
bomba gasolina		X				
carburador		X				
bomba Injetor		X				
tubos e mangueiras		X				
embreagem		X				
suspensão		X				
direção		X				
elétrica		X				
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros			X			
Traseiros						
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento				X		
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida		X				
fiação		X				
lanternas		X				
faróis		X				
buzina		X				
limpador		X				
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros		X				
Bancos traseiros				X		
Teto		X				
Laterais		X				
Tapetes		X				
Assoalho		X				
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito		X				
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	X					
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: SEAD 4707	Placa: sem placas	Nº 209
Marca: CHEVROLET	Modelo: CARAVAN AMBULÂNCIA	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BGVN15ENNB108052	Motor: 2JD104DN	Ano: 1992	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação				X		
Tanque					X	
bomba gasolina				X		
carburador				X		
bomba Injetor				X		
tubos e mangueiras				X		
embreagem				X		
suspensão				X		
direção				X		
elétrica				X		
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros						
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros			X			
Laterais Traseiros			X			
Pára-brisa			X			
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito			X			
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda				X		
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta				X		
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi				X		
Pára-lama Diante Esque				X		
Pára-Lama Trasei Direi				X		
Pára-lama Traseiro Esque				X		
Pára-choque dianteiro				X		
Pára-choque traseiro				X		
Capô				X		
Teto				X		
Carroceria geral				X		
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SEAD 4433	Placa: BM 1840	Nº 210
Marca: CHEVROLET	Modelo: CARAVAN	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BGVN15ELLB115902	Motor: OJG204NA	Ano: 1990	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque			X			
bomba gasolina			X			
carburador			X			
bomba Injetor			X			
tubos e mangueiras			X			
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento				X		
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida		X				
fiação				X		
lanternas					X	
faróis					X	
buzina				X		
limpador				X		
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros	-	-	-	-	-	-
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros			X			
Laterais Traseiros			X			
Pára-brisa			X			
Retrovisor esquerdo			X			
Retrovisor direito			X			
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior			X			
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 250,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: NBX 1246	Nº 211
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: KOMBI – carroceria fechada	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWGB07XX1P017382	Motor: sem motor	Ano: 2001	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção		X				
elétrica					X	
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros			X			
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes			X			
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					
Teto		X				
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 200,00	Tombamento: SEAD 4325	Placa: BM 0559	Nº 212

Marca: CHEVROLET	Modelo: CARAVANA AMBULÂNCIA	Cor: BRANCA

Chassi: 9BGVN15ELLB115890	Motor: 0JG194NA	Ano: 1990

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque			X			
bomba gasolina			X			
carburador			X			
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras			X			
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento				X		
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria				X		
motor partida				X		
fiação				X		
lanternas				X		
faróis				X		
buzina				X		
limpador				X		
FERRAMENTAS						
extintor				X		
triangulo				X		
cinto de segurança				X		
pára-sol				X		

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros			X			
Laterais Traseiros			X			
Pára-brisa			X			
Retrovisor esquerdo			X			
Retrovisor direito			X			
Retrovisor interno			X			
Vidro posterior			X			
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral	X					
Pintura	X					
Assoalho	X					
Porta-malas	X					
Tampa do Porta-malas	X					

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SEAD 4696 e SESAU/SUS 02293	Placa: BM-0764	Nº 213
Marca: CHEVROLET	Modelo: CARAVAN AMBULÂNCIA	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BGVN15ENNB107027	Motor: 2JC174DN	Ano: 1992	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina		X				
carburador		X				
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras		X				
embreagem		X				
suspensão		X				
direção		X				
elétrica		X				
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
farois					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito		X				
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi	X					
Para-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Para-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral	X					
Pintura	X					
Assoalho	X					
Porta-malas	X					
Tampa do Porta-malas	X					

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: SAF 63589	Placa: sem placas	Nº 214
Marca: CHEVROLET	Modelo: VERANEIO cabine dupla 04 portas	Cor: BRANCA	
Chassi: BC147NGK20207	Motor: sem motor	Ano: 1980	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda					X	
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lamas Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto	X					
Carroceria geral				X		
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas					X	

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: sem placas	Nº 215
Marca: CHEVROLET	Modelo: VERANEIO cabine dupla 04 portas	Cor: CINZA	
Chassi: 9BG5147NFGC026196	Motor: sem motor	Ano: 1986	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros					X	
Teto				X		
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior				X		
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda					X	
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lamas Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi				X		
Pára-lama Traseiro Esque				X		
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto				X		
Carroceria geral				X		
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: SEAD 3669	Placa: sem placas	Nº 216
Marca: CHEVROLET	Modelo: CARAVAN cabine dupla 04 portas - Ambulância	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BG147NFJJC017759	Motor: sem motor	Ano: 1988	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda					X	
Porta Dianteira Direta						X
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lamas Diant Direi						X
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque				X		
Pára-choque dianteiro				X		
Pára-choque traseiro					X	
Capô	X					
Teto					X	
Carroceria geral						X
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas						X

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SAF 95503	Placa: sem placas	Nº 217

Marca: FORD	Modelo: F-1000 CABINE DUPLA 2 PORTAS	Cor: MARRON

Chassi: LA7NBL55947	Motor: sem motor	Ano: 1983

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi				X		
Pára-lama Traseiro Esque				X		
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô					X	
Teto	X					
Carroceria geral	X					
Pintura				X		
Assoalho						X
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 600,00	Tombamento: SEAD 3524	Placa: NBX 0106	Nº 218

Marca: GURGEL	Modelo: JEEP	Cor: BRANCA

Chassi: X1511298TR1987	Motor: UP 1256 19	Ano: 1987

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina		X				
carburador		X				
bomba Injetor		X				
tubos e mangueiras		X				
embreagem		X				
suspensão		X				
direção		X				
elétrica		X				
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita			X			
Traseira esquerda			X			
Dianteira esquerda			X			
Traseira direita			X			
estepe			X			
IGNIÇÃO						
Funcionamento			X			
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria			X			
motor partida			X			
fiação			X			
lanternas			X			
faróis			X			
buzina			X			
limpador			X			
FERRAMENTAS						
extintor			X			
triangulo			X			
cinto de segurança			X			
pára-sol			X			

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros	X					
Bancos traseiros	X					
Teto	X					
Laterais	X					
Tapetes	X					
Assoalho	X					
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 200,00	Tombamento: DFA 000491	Placa: NBB 0555	Nº 219

Marca: CHEVROLET	Modelo: CORSA	Cor: BRANCA

Chassi: 9BGSC08ZWWB615937	Motor: sem motor	Ano: 1998

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque		X				
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros				X		
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo				X		
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior				X		
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro		X				
Capô					X	
Teto	X					
Carroceria geral	X					
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: FAZER 2040	Placa: sem placas	Nº 220
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: KOMBI carroceria fechada	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ231TP053105	Motor: sem motor	Ano: 1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lamas Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto	X					
Carroceria geral	X					
Pintura				X		
Assoalho						X
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: R$ 250,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: sem placas	Nº 221
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: KOMBI STD	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ2316P037959	Motor: SEM MOTOR	Ano: 2006	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros				X		
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda			X			
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta			X			
Porta Traseira Direita			X			
Pára-Lamas Diant Direi			X			
Pára-lama Diante Esque			X			
Pára-Lama Trasei Direi						X
Pára-lama Traseiro Esque						X
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô						
Teto						X
Carroceria geral				X		
Pintura				X		
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas						X

Valor médio de mercado: R$ 250,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: sem placas	Nº 222
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: KOMBI STD	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ231VP001082	Motor: sem motor	Ano: 1997	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros				X		
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo				X		
Retrovisor direito				X		
Retrovisor interno				X		
Vidro posterior				X		
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita			X			
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro					X	
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral				X		
Pintura				X		
Assoalho			X			
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 250,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: sem placas	Nº 223
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: KOMBI STD	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ231VP002462	Motor: sem motor	Ano: 1997	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros			X			
Laterais Traseiros			X			
Pára-brisa			X			
Retrovisor esquerdo			X			
Retrovisor direito			X			
Retrovisor interno			X			
Vidro posterior			X			
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto	X					
Carroceria geral		X				
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas	X					
Tampa do Porta-malas	X					

Valor médio de mercado: R$ 250,00	Tombamento: SEAD 0304	Placa: sem placas	Nº 224
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: KOMBI	Cor: BEGE	
Chassi: 9BWZZZ23ZDP034062	Motor: sem motor	Ano: não identificado	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita						X
Traseira esquerda						X
Dianteira esquerda						X
Traseira direita						X
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda						X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta						X
Porta Traseira Direita						X
Pára-Lamas Diant Direi						X
Pára-lama Diante Esque						X
Pára-Lama Trasei Direi						X
Pára-lama Traseiro Esque						X
Pára-choque dianteiro						X
Pára-choque traseiro					X	
Capô						X
Teto						X
Carroceria geral						X
Pintura						X
Assoalho						X
Porta-malas						X
Tampa do Porta-malas						X

Valor médio de mercado: R$ 250,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: sem placas	Nº 225
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: KOMBI	Cor: AMARELA	
Chassi: 9BWZZZ23ZKP009998	Motor: sem motor	Ano: 1989	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita						X
Traseira esquerda						X
Dianteira esquerda						X
Traseira direita						X
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros			X			
Laterais Traseiros			X			
Pára-brisa			X			
Retrovisor esquerdo			X			
Retrovisor direito			X			
Retrovisor interno			X			
Vidro posterior			X			
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda				X		
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta				X		
Porta Traseira Direita				X		
Pára-Lamas Diant Direi				X		
Pára-lama Diante Esque				X		
Pára-Lama Trasei Direi				X		
Pára-lama Traseiro Esque				X		
Pára-choque dianteiro				X		
Pára-choque traseiro				X		
Capô				X		
Teto				X		
Carroceria geral				X		
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: R$ 250,00	Tombamento: SEAD 0167	Placa: BM 2352	Nº 226
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: KOMBI	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ23ZDP030926	Motor: sem motor	Ano: 1983	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita						X
Traseira esquerda						X
Dianteira esquerda						X
Traseira direita						X
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito		X				
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda						X
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta						X
Porta Traseira Direita						X
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô						X
Teto						X
Carroceria geral						X
Pintura						X
Assoalho						X
Porta-malas						X
Tampa do Porta-malas						X

Valor médio de mercado: R$ 250,00	Tombamento: FAZER 2041	Placa: BM 3435	Nº 227

Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: KOMBI STD	Cor: BRANCA

Chassi: 9BWZZZ231VP017648	Motor: sem motor	Ano: 1997

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 400,00	Tombamento: SEAD 4712	Placa: BM 1635	Nº 228
Marca: FIAT	Modelo: PREMIO 02 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BD146000N3849980	Motor: 146B50114922515	Ano: 1992	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina		X				
carburador		X				
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras		X				
embreagem		X				
suspensão		X				
direção		X				
elétrica		X				
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros				X		
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda						X
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria				X		
motor partida				X		
fiação				X		
lanternas				X		
farois				X		
buzina				X		
limpador				X		
FERRAMENTAS						
extintor				X		
triangulo				X		
cinto de segurança				X		
pára-sol				X		

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros				X		
Laterais Traseiros				X		
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo				X		
Retrovisor direito				X		
Retrovisor interno				X		
Vidro posterior				X		
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Para-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Para-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto	X					
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 50,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: sem placas	Nº 229
Marca: CHEVROLET	Modelo: CAMINHÃO BASCULANTE	Cor: -	
Chassi: 9BG653NXHHC011933	Motor: só chassi. Não tem motor	Ano: 1987	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi					X	
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi					X	
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô					X	
Teto					X	
Carroceria geral					X	
Pintura					X	
Assoalho					X	
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 300,00	Tombamento: DER 03400	Placa: sem placas	Nº 230
Marca: CHEVROLET	Modelo: CAMINHÃO BASCULANTE	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BG653NXHGC007685	Motor: sem motor	Ano: 1987	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô					X	
Teto	X					
Carroceria geral	X					
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 250,00	Tombamento: SESAU/SUS 2486	Placa: sem placas	Nº 231
Marca: KIA	Modelo: BESTA 03 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: KNCTA2452S6335396	Motor: sem motor	Ano: -	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lamas Diant Direi						X
Pára-lama Diante Esque						X
Pára-Lama Trasei Direi						X
Pára-lama Traseiro Esque						X
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô	-	-	-	-	-	-
Teto				X		
Carroceria geral				X		
Pintura				X		
Assoalho				X		
Porta-malas				X		
Tampa do Porta-malas				X		

Valor médio de mercado: R$ 150,00	Tombamento: PM 001361	Placa: NBX 3509	Nº 232
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: GOL GERAÇÃO II 02 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BWZZZ377TT166460	Motor: sem motor	Ano: 1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção						
FREIOS						
Dianteiros				X		
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo				X		
marca temperatura				X		
hodômetro				X		
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros				X		
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior				X		
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi			X			
Pára-lama Diante Esque					X	
Pára-Lama Trasei Direi			X			
Pára-lama Traseiro Esque			X			
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro		X				
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral	X					
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 600,00	Tombamento: SEPLAN/PLANAFLORO 0427	Placa: BM 2442	Nº 233
Marca: JPX	Modelo: PICKUP	Cor: BRANCA	
Chassi: 9CGJPXS4SS1005270	Motor: 10CU9E-4004971	Ano: 1995	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina		X				
carburador		X				
bomba Injetor		X				
tubos e mangueiras		X				
embreagem		X				
suspensão		X				
direção		X				
elétrica		X				
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros		X				
Traseiros		X				
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida		X				
fiação		X				
lanternas		X				
faróis		X				
buzina		X				
limpador		X				
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros	-	-	-	-	-	-
Teto		X				
Laterais		X				
Tapetes		X				
Assoalho		X				
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito		X				
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda		X				
Porta Dianteira Direta	-	-	-	-	-	-
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lamas Diant Direi	-	-	-	-	-	-
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô						X
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 2.000,00	Tombamento: SEAD 6187	Placa: NBX 2605	Nº 234
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: FUSCA	Cor: PRATA	
Chassi: 9BWZZZ113TP000832	Motor: UFA039525	Ano: 1996	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina		X				
carburador		X				
bomba Injetor		X				
tubos e mangueiras		X				
embreagem		X				
suspensão		X				
direção		X				
elétrica		X				
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros		X				
Traseiros		X				
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
estepe		X				
IGNIÇÃO						
Funcionamento		X				
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria		X				
motor partida		X				
fiação		X				
lanternas		X				
faróis		X				
buzina		X				
limpador		X				
FERRAMENTAS						
extintor		X				
triangulo		X				
cinto de segurança		X				
pára-sol		X				

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros		X				
Bancos traseiros		X				
Teto		X				
Laterais		X				
Tapetes		X				
Assoalho		X				
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lamas Diant Direi						X
Pára-lama Diante Esque						X
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque						X
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô	X					
Teto			X			
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 1.000,00	Tombamento: DETRAN 07157	Placa: sem placas	Nº 235
Marca: CHEVROLET	Modelo: S-10 STD 4X4 - 4 portas	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BG138BC01C412294	Motor: 40704051517	Ano: 2001	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque					X	
bomba gasolina			X			
carburador			X			
bomba Injetor			X			
tubos e mangueiras			X			
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros				X		
Traseiros						
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento				X		
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida				X		
fiação				X	X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança		X				
pára-sol				X		

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	X					
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	X					
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 350,00	Tombamento: SEDUC 679340	Placa: sem placas	Nº 236
Marca: FIAT	Modelo: UNO 04 PORTAS	Cor: BRANCA	
Chassi: 9BD15822544543161	Motor: 1780901-5909039	Ano: 2004	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação				X		
Tanque		X				
bomba gasolina				X		
carburador				X		
bomba Injetor	-	-	-	-	-	-
tubos e mangueiras				X		
embreagem				X		
suspensão				X		
direção				X		
elétrica				X		
braços de direção				X		
caixa de direção				X		
FREIOS						
Dianteiros				X		
Traseiros				X		
RODAS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida				X		
fiação				X		
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros				X		
Bancos traseiros				X		
Teto				X		
Laterais				X		
Tapetes				X		
Assoalho				X		
VIDROS						
Laterais Dianteiros					X	
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda	X					
Porta Traseira Esquerda	X					
Porta Dianteira Direta	X					
Porta Traseira Direita	X					
Pára-Lama Diant Direi	X					
Pára-lama Diante Esque	X					
Pára-Lama Trasei Direi	X					
Pára-lama Traseiro Esque	X					
Pára-choque dianteiro	X					
Pára-choque traseiro	X					
Capô	X					
Teto	X					
Carroceria geral	X					
Pintura				X		
Assoalho	X					
Porta-malas					X	
Tampa do Porta-malas	X					

Valor médio de mercado: R$ 250,00	Tombamento: FASER 0867	Placa: sem placas	Nº 237
Marca: VOLKSWAGEN	Modelo: KOMBI	Cor: BEGE	
Chassi: 9BWZZZ23ZPP027132	Motor: sem motor	Ano: 1998	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor	-	-	-	-	-	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODASX						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda			X			
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita			X			
Pára-Lamas Diant Direi			X			
Pára-lama Diante Esque			X			
Pára-Lama Trasei Direi			X			
Pára-lama Traseiro Esque			X			
Pára-choque dianteiro			X			
Pára-choque traseiro			X			
Capô			X			
Teto	X					
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho			X			
Porta-malas			X			
Tampa do Porta-malas			X			

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SEDAM 146	Placa: BM-1642	Nº 238
Marca: GURGEL	Modelo: JEEP	Cor: CINZA	
Chassi: X1510734TR1987	Motor: sem motor	Ano: 1986	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros					X	
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda		X				
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque					X	
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

Valor médio de mercado: R$ 4.500,00	Tombamento: SEAD 4889	Placa: NBL 9489	Nº 239
Marca: CHEVROLET	Modelo: D-20 cabine dupla 4 portas	Cor: VINHO	
Chassi: 9BG258RANNC022351	Motor: SA8864B422531X	Ano: 1992	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque			X			
bomba gasolina			X			
carburador			X			
bomba Injetor			X			
tubos e mangueiras			X			
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros						X
Traseiros	-	-	-	-	-	-
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento				X		
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida		X				
fiação			X			
lanternas		X				
faróis		X				
buzina					X	
limpador			X			
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros		X				
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa				X		
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda		X				
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô	X					
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 4.500,00	Tombamento: SEAD 4525	Placa: NBB 4291	Nº 240
Marca: CHEVROLET	Modelo: D-20 cabine dupla – 04 portas	Cor: AZUL	
Chassi: 9BG258NNLKC000910	Motor: LD8740B339912	Ano: 1990	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina		X				
carburador		X				
bomba Injetor		X				
tubos e mangueiras		X				
embreagem		X				
suspensão		X				
direção		X				
elétrica		X				
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros		X				
Traseiros		X				
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento		X				
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria		X				
motor partida		X				
fiação		X				
lanternas		X				
faróis		X				
buzina		X				
limpador		X				
FERRAMENTAS						
extintor		X				
triangulo		X				
cinto de segurança		X				
pára-sol		X				

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros		X				
Bancos traseiros		X				
Teto		X				
Laterais		X				
Tapetes		X				
Assoalho		X				
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito		X				
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda		X				
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita		X				
Pára-Lamas Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral			X			
Pintura		X				
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 4.500,00	Tombamento: SEAD 4190	Placa: NBB 9407	Nº 241
Marca: CHEVROLET	Modelo: D-20 cabine dupla - 04 portas	Cor: BEGE	
Chassi: 9BG258RNLKC006631	Motor: LD8740B2056180S	Ano: 1990	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação		X				
Tanque		X				
bomba gasolina		X				
carburador		X				
bomba Injetor		X				
tubos e mangueiras		X				
embreagem		X				
suspensão		X				
direção		X				
elétrica		X				
braços de direção		X				
caixa de direção		X				
FREIOS						
Dianteiros		X				
Traseiros		X				
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento				X		
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida		X				
fiação		X				
lanternas		X				
faróis		X				
buzina		X				
limpador		X				
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros			X			
Bancos traseiros			X			
Teto			X			
Laterais			X			
Tapetes			X			
Assoalho			X			
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito		X				
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda			X			
Porta Traseira Esquerda			X			
Porta Dianteira Direta			X			
Porta Traseira Direita			X			
Pára-Lamas Diant Direi			X			
Pára-lama Diante Esque			X			
Pára-Lama Trasei Direi			X			
Pára-lama Traseiro Esque			X			
Pára-choque dianteiro			X			
Pára-choque traseiro			X			
Capô	X					
Teto						X
Carroceria geral			X			
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 100,00	Tombamento: SEDAM/PLANAFLORO 0277 SEAD 5943	Placa: NBX 3647	Nº 242
Marca: TOYOTA	Modelo: BANDEIRANTE	Cor: CINZA	
Chassi: 9BRBJ0060R1001186	Motor: sem motor	Ano: 1994	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação					X	
Tanque					X	
bomba gasolina					X	
carburador					X	
bomba Injetor					X	
tubos e mangueiras					X	
embreagem					X	
suspensão					X	
direção					X	
elétrica					X	
braços de direção					X	
caixa de direção					X	
FREIOS						
Dianteiros					X	
Traseiros					X	
RODAS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
PNEUS						
Dianteira direita					X	
Traseira esquerda					X	
Dianteira esquerda					X	
Traseira direita					X	
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento					X	
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria					X	
motor partida					X	
fiação					X	
lanternas					X	
faróis					X	
buzina					X	
limpador					X	
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança					X	
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo					X	
marca temperatura					X	
hodômetro					X	
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa					X	
Retrovisor esquerdo					X	
Retrovisor direito					X	
Retrovisor interno					X	
Vidro posterior					X	
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda					X	
Porta Traseira Esquerda					X	
Porta Dianteira Direta					X	
Porta Traseira Direita					X	
Pára-Lama Diant Direi		X			X	
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro					X	
Pára-choque traseiro					X	
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho		X				
Porta-malas	-	-	-	-	-	-
Tampa do Porta-malas	-	-	-	-	-	-

Valor médio de mercado: R$ 250,00	Tombamento: sem tombamento	Placa: BM 0397	**Nº 247**
Marca: FIAT	Modelo: UNO 2PTS	Cor: VERDE	
Chassi: 9BD146000K3486576	Motor: 146A4011-2994423	Ano: 1989	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação			X			
Tanque			X			
bomba gasolina			X			
carburador			X			
bomba Injetor	-	-	--	-	-	-
tubos e mangueiras			X			
embreagem			X			
suspensão			X			
direção			X			
elétrica			X			
braços de direção			X			
caixa de direção			X			
FREIOS						
Dianteiros				X		
Traseiros						
RODAS						
Dianteira direita		X				
Traseira esquerda		X				
Dianteira esquerda		X				
Traseira direita		X				
PNEUS						
Dianteira direita				X		
Traseira esquerda				X		
Dianteira esquerda				X		
Traseira direita				X		
estepe					X	
IGNIÇÃO						
Funcionamento				X		
EQUIP. ELÉTRICO						
bateria			X			
motor partida		X				
fiação		X				
lanternas					X	
faróis		X				
buzina					X	
limpador			X			
FERRAMENTAS						
extintor					X	
triangulo					X	
cinto de segurança		X				
pára-sol					X	

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo		X				
marca temperatura		X				
hodômetro		X				
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros					X	
Bancos traseiros					X	
Teto					X	
Laterais					X	
Tapetes					X	
Assoalho					X	
VIDROS						
Laterais Dianteiros		X				
Laterais Traseiros		X				
Pára-brisa		X				
Retrovisor esquerdo		X				
Retrovisor direito		X				
Retrovisor interno		X				
Vidro posterior		X				
Porta Dianteira Esquerda		X				
Porta Traseira Esquerda	-	-	-	-	-	-
Porta Dianteira Direta		X				
Porta Traseira Direita	-	-	-	-	-	-
Pára-Lama Diant Direi		X				
Pára-lama Diante Esque		X				
Pára-Lama Trasei Direi		X				
Pára-lama Traseiro Esque		X				
Pára-choque dianteiro		X				
Pára-choque traseiro		X				
Capô		X				
Teto		X				
Carroceria geral		X				
Pintura			X			
Assoalho				X		
Porta-malas		X				
Tampa do Porta-malas		X				

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

MENSAGEM Nº 160 , DE 19 DE DEZEMBRO DE 2007.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos termos do inciso III, do artigo 65, da Constituição Estadual, o anexo Projeto de Lei que "Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para alienação de bens móveis.".

Senhores Deputados, o presente Projeto de Lei tem por objetivo a venda de veículos e sucatas, considerados inservíveis para o serviço público e de recuperação anti-econômica, através de leilão público, coordenado pela Secretaria de Estado da Administração – SEAD, por intermédio da Coordenadoria Geral de Apoio Administrativo – CGAA, sendo que os mesmos estão devidamente avaliados e encontram-se na Gerência de Transporte Oficial – GTO, conforme laudos anexos ao presente projeto.

Como é de conhecimento de Vossas Excelências, o Estado de Rondônia renovou quase a totalidade de sua frota e com isso hoje temos um melhor atendimentos dos serviços prestados pelo Governo do Estado aos Municípios Rondonienses.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, conseqüentemente, com a pronta aprovação do mencionado Projeto de Lei, requerendo, nos termos do artigo 41, da Constituição do Estado, seja adotado o **Regime de Urgência**, previsto no artigo 232 e seguintes, do Regimento Interno da Assembléia Legislativa, aprovado pela Resolução nº 32, de 21 de agosto de 1990, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me com especial estima e consideração.

IVO NARCISO CASSOL
Governador

SECRETARIA LEGISLATIVA
Recebido em 26 DEZ 2007
Nome

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

PROJETO DE LEI DE 19 DE DEZEMBRO DE 2007.

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para alienação de bens móveis.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, através de venda, no exercício de 2008, por licitação pública, na modalidade leilão, 237 (duzentos e trinta e sete) veículos e sucatas, considerados inservíveis para o serviço público e de recuperação anti-econômica.

§ 1° A licitação pública, será coordenada pela Secretaria de Estado da Administração – SEAD, através da Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria – CGAA.

§ 2° Os bens considerados inservíveis, por falta de utilização, estão devidamente avaliados e encontram-se na Gerência de Transporte Oficial – GTO, da CGAA.

§ 3° Após a alienação, através de venda, será feito a baixa do patrimônio dos bens pertencentes aos diversos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado.

Art. 2° Os laudos de avaliações dos veículos e sucatas de que trata o artigo anterior são os constantes do anexo a esta Lei.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AMP/SEAD/RO

LAUDO Nº 196/2007/AMP/SEAD
AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e sete, nesta cidade de Porto Velho e na Administração de Materiais e Patrimônio, de conformidade com a legislação e os dispositivos regulamentares vigentes, pelo Coordenador Geral João Soares de Moura, foram designados os Peritos Criminais Eng. Marcus Holanda Barbosa Pereira e Bel. Josias Batista Silva, que compõem a Equipe de Baixa conforme Portaria n° 004/AMP/GOV/RO, publicada no Diário Oficial do Estado, datado de 17 de setembro do corrente ano, para procederem a Exame de Avaliação de veículos que estão fora de uso e sucatas desse Estado, em atendimento a solicitação contida no Memorando n° **0358/2007/CGAA**, datado 17/05/2007, descrevendo em verdade e com todas a circunstâncias o que encontrarem e bem assim proceder ao exame solicitado.

I – HISTÓRICO: atendendo solicitação do Coordenador Geral, compareceram os Peritos signatários na Gerência de Transportes Oficiais – GTO, Rua Antonio Lacerda, Nº 4168 - Bairro Industrial, no município de Porto Velho, Estado de Rondônia, onde passaram a realizar os Exames que se faziam necessários.

II – OBJETIVO DO EXAME: visam os Exames, ora requerido, *atestar/constatar* as condições dos veículos objeto do presente laudo, apresentados pelo referido Órgão, conforme relação anexa ao Ofício em epígrafe, a fim de fornecer os subsídios necessários para cumprimento dos dispositivos legais, objetivando, posteriormente, que sejam providenciadas as formalidades e procedimentos de (alienação) leilão e solicitação de autorização legislativa para tal.

III – METODOLOGIA: os exames foram realizados de forma direta, através de observações visuais externas e internas dos bens em estudo. Os equipamentos elétricos, eletrônicos e mecânicos dos referidos veículos não foram testados para verificar o funcionamento dos mesmos, uma vez que não havia as condições mínimas e os mesmos estão fora de uso a lapso temporal muito elástico.

Eng. Marcus Holanda B. Pereira
PERITO CRIMINAL CAD 3000[illegible]

João Soares de Moura
Coordenador Geral/AMP/GOV/RO
Portaria 9873 SEAD

Josias Batista Silva
Perito Criminal
Cad. 3000 88658

LAUDO Nº 196/2007/AMP/SEAD
AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

Os exames foram registrados em formulário padronizado, conforme modelo abaixo:

Valor médio de mercado:	Tombamento:	Placa:	Nº
Marca:	Modelo:	Cor:	
Chassi:	Motor:	Ano:	

A: amassado/atritado B: bom R: ruim P: péssimo F: Faltando O: oxidado

MOTOR	A	B	R	P	F	O
Alimentação						
Tanque						
bomba gasolina						
carburador						
bomba injetor						
tubos e mangueiras						
embreagem						
suspensão						
direção						
elétrica						
braços de direção						
caixa de direção						
FREIOS						
Dianteiros						
Traseiros						
RODAS						
Dianteira direita						
Traseira esquerda						
Dianteira esquerda						
Traseira direita						
PNEUS						
Dianteira direita						
Traseira esquerda						
Dianteira esquerda						
Traseira direita						
estepe						
IGNIÇÃO						
Funcionamento						
EQUIP. ELÉTRICO						
Buzina						
Insta-partida						
Fiação						
Lanternas						
Faróis						
bateria						
limpador						
FERRAMENTAS						
macaco						
triângulo						
cinto de segurança						
pneu reserva						

INSTRUMENTOS	A	B	R	P	F	O
marca óleo						
marca temperatura						
hodômetro						
ESTOFAMENTO						
Bancos dianteiros						
Bancos traseiros						
Teto						
Laterais						
Tapetes						
Assoalho						
VIDROS						
Laterais Dianteiros						
Laterais Traseiros						
Pára-brisa						
Retrovisor esquerdo						
Retrovisor direito						
Retrovisor interno						
Vidro posterior						
LATARIA						
Porta Dianteira Esquerda						
Porta Traseira Esquerda						
Porta Dianteira Direta						
Porta Traseira Direita						
Pára-Lama Diant Direi						
Pára-lama Diante Esque						
Pára-Lama Trasei Direi						
Pára-lama Traseiro Esque						
Pára-choque dianteiro						
Pára-choque traseiro						
Capô						
Teto						
Carroceria geral						
Pintura						
Assoalho						
Porta-malas						
Tampa do Porta-malas						

Engº Marcus Holanda S. Pereira
PERITO CRIMINAL CRC 300050111

João Soares de Moura
Coordenador Geral/AMP/GOV/RO
Portaria 9873 SEAD

Josias Batista Silva
Perito Criminal
CRC 3000 58658

A marcação do quadro respectivo foi realizada com um "X", sendo possível que cada item receba mais de uma marcação, pois são cumulativos e não excludentes. Os itens do formulário cuja informação não estava disponível e/ou não se aplicava ao item em questão foram marcados com um traço (-).

O item Ignição (funcionamento) quando da sua marcação nos campos **P: péssimo ou F: Faltando** deverá ser entendido como existentes (não testado o funcionamento) e inexistente (mecanismo de ignição não estava presente no veículo), respectivamente.

O valor proposto está baseado no valor de mercado local para os veículos que apresentam os componentes mínimos (motor, câmbio, carroceria e estofamento). Aqueles veículos que não apresentam motor e câmbio foram avaliados considerando o valor do metal e do valor de peças no mercado de sucatas.

A identificação dos veículos foram realizados através do Número de Identificação Veicular – NIV (chassi), número de patrimônio, número do motor e/ou da placa de licenciamento, conforme disponibilidade dos veículos. Consideraram-se somente as informações que foram verificadas em cada veículo.

O levantamento *in loco* foi realizado durante os meses de agosto e setembro de 2007, tendo sido realizada nova verificação de pendências no mês de outubro, ou seja, a descrição apresentada nos resultados guarda relação com tal período. Dessa forma, qualquer alteração nas características dos bens não é de responsabilidade da equipe pericial.

IV – RESULTADOS: os resultados do presente laudo constam do anexo (formulários), sendo que foram examinados 247 (duzentos e quarenta e sete) veículos enumerados na seqüência numérica de 1 a 247. Desse total os formulários de número 62, 63, 90, 106, 109, 243, 244, 245 e 246 foram retirados da presente avaliação, restando 237 (duzentos e trinta e sete) veículos.

Eng. Marcus Rolando B. Pereira
PERITO CRIMINAL CAD 300050111

Antônio Soares de Moura
Ordenador Geral/AMP/GOV/RO
Portaria 9873 SEAD

Josias Barbosa Silva
Perito Criminal
Cad. 3000 5865A

V - **CONCLUSÃO**: após minucioso exame, *in loco*, nos veículos relacionados, recondicionados, pertencentes ao Estado de Rondônia, os peritos podem afirmar que os mesmos apresentam as características constantes dos referidos fronticípios.

Nada mais havendo a esclarecer, fica encerrado o presente Laudo que foi impresso em quatro páginas de papel com timbre da Administração de Material e Patrimônio, lido, redigido, analisado e corroborado pelos Peritos, vai devidamente assinado e visado em suas respectivas vias.

Josias Batista Silva
Perito Criminal
Cad. 3000 58658

Engº. Marcus Holanda B. Pereira
PERITO CRIMINAL - CAD. 300060111

João Soares de Moura
Coordenador Geral/AMP/GOV/RO
Portaria 9873 SEAD

ESTADO DE RONDÔNIA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

MENSAGEM Nº 220/2007.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO,

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADO DE RONDÔNIA encaminha a Vossa Excelência para os fins constitucionais o incluso autógrafo do Projeto de Lei que "Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para alienação de bens móveis".

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 27 de dezembro de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

ESTADO DE RONDÔNIA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para alienação de bens móveis.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA decreta:

Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, através de venda, no exercício de 2008, por licitação pública, na modalidade leilão, 237 (duzentos e trinta e sete) veículos e sucatas, considerados inservíveis para o serviço público e de recuperação anti-econômica.

§ 1°. A licitação pública, será coordenada pela Secretaria de Estado da Administração – SEAD, através da Coordenadoria Geral de Apoio Administrativo – CGAA.

§ 2°. Os bens considerados inservíveis, por falta de utilização, estão devidamente a-valiados e encontram-se na Gerência de Transporte Oficial – GTO, da CGAA.

§ 3°. Após a alienação, através de venda, será feito a baixa do patrimônio dos bens pertencentes aos diversos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado.

Art. 2°. Os laudos de avaliações dos veículos e sucatas de que trata o artigo anterior são os constantes do anexo a esta Lei.

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 27 de dezembro de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

LEI Nº 1862, DE 10 DE JANEIRO DE 2008.

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para alienação de bens móveis.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, através de venda, no exercício de 2008, por licitação pública, na modalidade leilão, 237 (duzentos e trinta e sete) veículos e sucatas, considerados inservíveis para o serviço público e de recuperação anti-econômica.

§ 1º A licitação pública, será coordenada pela Secretaria de Estado da Administração – SEAD, através da Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria – CGAA.

§ 2º Os bens considerados inservíveis, por falta de utilização, estão devidamente avaliados e encontram-se na Gerência de Transporte Oficial – GTO, da CGAA.

§ 3º Após a alienação, através de venda, será feito a baixa do patrimônio dos bens pertencentes aos diversos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado.

Art. 2º Os laudos de avaliações dos veículos e sucatas de que trata o artigo anterior são os constantes do anexo a esta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 10 de janeiro de 2008, 120º da República.

IVO NARCISO CASSOL
Governador